

三相干式变压器报价 鑫川电 安居区变压器

产品名称	三相干式变压器报价 鑫川电 安居区变压器
公司名称	成都鑫川机电设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市郫都区港通北四路850号
联系电话	13541303011

产品详情

户外防水变压器有哪几种类型？

户外防水变压器之所以能防水是因为它有专用的防护外壳，IP防护等级较高。可根据不同的环境，选择使用的防水变压器也是不一样的。

户外防水变压器按用途可分为防雨变压器和防水变压器。

防雨变压器是在环形变压器的基础上装置一个防护外壳，防护等级IP44左右，可以防止蚊蝇昆虫进入，并且可以防止飞溅而来的雨水。防雨变压器一般应用于护栏管、景观灯、投光灯、楼宇亮化等场合。

防水变压器内部也是一个环形变压器结构，采用导热型环氧树脂完全灌封后再加装专用的防护外壳，防护等级在IP67级以上，可以完全防止灰尘进入，并且可以长时间沉没在水下使用。防水变压器能应对高温、潮湿、雨淋、水浸泡等恶劣的环境，多半应用在水底灯、地理灯、喷泉灯、船舶设备等场合。

防水变压器与防雨变压器不同的是，防水变压器可以长时间浸泡于水中，防水性能很强，而防雨变压器只能在户外防雨要求不高的场合使用。

成都鑫川电公司是研发、设计、生产、销售高、低压成套配电设备和预装式变电站的专业化高新技术企业。总部位于成都郫县。工艺技术先进，干式变压器报价，检测设备完善。具有健全、完善的质量管理体系、从学习国外先进技术到自主研发埋地式箱式变电站、环网柜等产品，成功地实现了产品升级换代。产品大量应用于发电厂、变电站、工矿企事业、市政基础建设及房地产开发等领域，以优异的品质、遍布全国、远销海外，得到了众多用户的一致好评。

干式变压器发热时的特点

干式变压器发热时的特点：

(1) 发热元件如铁芯、高、低压绕组等所产生的热量都传递给油，其发热过程是独立的，只与其本身的损耗有关。

(2) 在散热过程中，引起的各部分温度差别很大。沿变向的70%-75%处；沿截面方向（径向），温度至高处位于线圈厚度的1/3处。

(3) 变压器主要有两个散热区段。一段是热量由绕组和铁芯表面以对流方式传递到变压器油中，这部分约占总温升的20%-30%；另一端是热量由油箱壁以对流方式和辐射方式扩散到周围空气中，这部分约占总温升的60%-70%。

成都鑫川电公司是研发、设计、生产、销售高、低压成套配电设备和预装式变电站的专业化高新技术企业。总部位于成都郫县。工艺技术先进，检测设备完善。具有健全、完善的质量管理体系、从学习国外先进技术到自主研发埋地式箱式变电站、环网柜等产品，三相干式变压器报价，成功地实现了产品升级换代。产品大量应用于发电厂、变电站、工矿企事业单位、市政基础设施建设及房地产开发等领域，安居区变压器，以优异的品质、遍布全国、远销海外，得到了众多用户的一致好评。

1、直流电阻不平衡率超标：用户在做交接试验中，分接头螺栓松动或测试方法问题，会造成直流电阻不平衡率超标。

检查项目：1) 每个分接头内是否有树脂；2) 螺栓连接是否紧固，特别是低压铜排连接螺栓；3) 接触面是否有漆或其他异物，如有用砂纸把接头接触面打磨光滑。

2、行程开关异常：行程开关是在变压器带电运行时，对操作人员进行保护的装置，如变压器带电，在打开任何一扇外壳门时，其行程开关的触头均应立即闭合，使报警回路接通并报警。

常见故障：开门后不报警，关门后仍报警。

可能原因：行程开关连线不良、固定不良或行程开关故障。

解决方法：1) 检查线路及接线端子，使其接触良好；2) 更换行程开关；3) 检查并紧固定位螺栓。

3、角接连接管烧毁：仔细检查高压线圈烧黑部位，用刀或铁片刮掉最黑部位，如果去掉碳黑漏出红色，说明线圈内绝缘没有损坏，线圈多半良好。通过测变比来判断线圈是否短路，如果测试变比正常，油浸式变压器报价，说明故障是由外部短路引起的拉弧并将角接管烧毁。

鑫川电机电设备公司是研发、设计、生产、销售高、低压成套配电设备和预装式变电站的专业化高新技术企业。拥有现代化生产厂房及进口剪、折、弯数控设备。工艺技术先进，检测设备完善。具有健全、完善的质量管理体系、从学习国外先进技术到自主研发埋地式箱式变电站、环网柜等产品，成功地实现了产品升级换代。获得十余项产品技术专业证书。

三相干式变压器报价-鑫川电-安居区变压器由成都鑫川电机电设备有限公司提供。成都鑫川电机电设备有限公司（www.xcdjdgw.com）在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，鑫川电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：罗大彬。同时本公司（www.xcddlaz.com）还是从事四川电力安装，四川电力安装厂家，四川电力安装哪家好的厂家，欢迎来电咨询。