

# 东风凯普特驾驶室总成 重庆凯普特驾驶室 隆宇汽配

产品名称	东风凯普特驾驶室总成 重庆凯普特驾驶室 隆宇汽配
公司名称	襄阳隆宇汽车配件有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区东风汽车大道特一号锦绣汽配城17 幢12室
联系电话	15971017518

## 产品详情

防抱死系统优点：

- 2、减少浮滑现象。没有配备ABS的车辆在潮湿、光滑的道路上紧急制动，车轮抱死后会出现车辆在路面上保持惯性继续向前滑动的情况。而ABS由于减少了车轮抱死的机会，因此也减少了制动过程中出现浮滑的机会。
- 3、有效缩短制动距离。在紧急制动状态下，ABS能使车轮处于既滚动又拖动的状况，拖动的比例占20%左右，这时轮胎与地面的摩擦力最大，即所谓的最佳制动点或区域。普通的制动系统无法做到这一点。
- 4、减轻了轮胎的磨损。使用ABS消除了紧急制动过程中抱死的车轮使轮胎遭受不能修复的损伤，即在轮胎表面形成平斑的可能性。大家留心就会发现，在道路上留下长长刹车痕迹的是未装备ABS的车辆，而装备了ABS的车辆，重庆凯普特驾驶室，只会留下轻微的刹车痕迹，并且是一小段一小段的，明显减少了轮胎和地面的磨损程度。

其长处是阳光透过率高，东风凯普特驾驶室总成，夏天能有用阻碍太阳远红外线热能传递进入室内，下降空调费用开支，冬季可有用阻碍室内远红外线热量向外丢失，节约暖气费用开支自上世纪80年代以来，跟着中国经济的开展，修建幕墙逐渐在中国鼓起并迅速开展，凯普特驾驶室，通过20年的不断探索、开展，中国已成为修建幕墙中最大的运用者和制造者。幕墙玻璃作为修建幕墙的首要资料之一，它直接制约幕墙的各项功能，一起也是修建幕墙艺术风格的首要体现者，因而选用玻璃是幕墙规划的重要内容，若是玻璃选用不妥，会发生相当严重的结果。

东风凯普特驾驶室厂家分享发动机轮胎等易出故障的部件使用保养要点，买东风凯普特驾驶室总成就到隆宇汽配。

### 1、空调不制冷的常见原因是制冷剂不够。

制冷剂是否充足可通过干燥罐上的观察孔看出，有经验的修理工从气泡的流动情况就能判断空调是否需要补充制冷剂。如果发现空调制冷剂缺乏先不要急于补充，应该先检查是否有制冷剂的泄露，东风凯普特驾驶室型号，根据经验，空调系统的故障有80%以上是由于制冷剂泄露引起的。

### 2、发动机及各润滑系统

发动机应换用高粘度牌号的润滑油，并适当缩短换油周期，轮毂轴承用滴点较高的润滑脂，变速器和差速器换用夏季厚质齿轮油，制动液采用沸点较高的制动液。优质轿车应使用SG(SH、SJ更好)级机油，机油的温度范围至少应为15W40(使用5W50比较好)级的合成机油。

### 3、轮胎

夏季气温高，当轮胎内温度升高，胎内气压增大容易爆胎。当胎温超过120度时，轮胎就有爆胎的危险。