

锤式制砂机供货商 西安锤式制砂机 品众机械

产品名称	锤式制砂机供货商 西安锤式制砂机 品众机械
公司名称	河南品众机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南巩义市大唐路118号
联系电话	15038099034

产品详情

锤式制砂机

锤式破碎机的特点：

- 1:锤式破碎机由上壳体、下壳体、传动部件、筛板部件等组成。
- 2:设计工艺好，锤式制砂机厂家，结构性强，抗冲击
- 3:强破碎，锤式制砂机价格，粗、中、细碎一步到位
- 4:同比产量提高30%，针片状（粉状）少20%以上，更节能。
- 5:锤头、筛板采用铬锰合金材料，抗冲击性、耐磨性更强。

锤式破碎机主要用途：

锤式破碎机适用于破碎抗压强度180MPa以下的石灰石、煤矸石、石膏、页岩等各类中硬脆性物料的粗、中、细碎作业。锤式制砂机

锤式制砂机

锤式破碎机锤头，准确的定义应该是锤式破碎机锤头，锤头是锤式破碎机核心零部件之一，西安锤式制砂机，对于这个部件与其他大型部件不一样，他并不是很大，锤式制砂机供货商，但是它的地位也是举足轻重的，对于处于这一行业的人来说了解它是很重要的，下面就来和大家一起了解一下它吧。锤式破碎机锤头是排列在破碎机转子的锤轴上，锤头在破碎机高速运转时直接打击物料，最终破碎成合适的物料粒度。市场上的破碎机锤头根据制造工艺可以分为两种：铸造和锻造，但是他们的耐磨程度是

不一样的。锤式制砂机

锤式破碎机维修

故障现象1：出料粒度过大。

原因：1)锤头磨损过大；2)筛条断裂。

排除方法：1)更换锤头；2)更换筛条。

故障现象2：轴承过热。

原因：1)润滑脂不足；2)润滑脂过多；3)润滑脂污秽变质；4)轴承损坏。

排除方法：

1)加注适量润滑脂；2)轴承内润脂应为其空间容积的50%。3)清洗轴承，更换润滑脂。4)更换轴承。

故障现象3：弹性联轴节产生敲击声。

原因：1)销轴松动；2)弹性圈磨损；

排除方法：1)停车并拧紧销轴螺母；2)更换弹性圈。

故障现象4：机器内部产生敲击声。

原因：1)非破碎物进入机器内部；2)衬板紧固件松弛，锤撞击在衬板上；3)锤或其它零件断裂。

进口泵阀门排除方法

1)停车，清理破碎腔；2)检查衬板的紧固情况及锤与筛条之间的间隙；3)更换断裂零件。

故障现象5：产量减少。锤式制砂机

锤式制砂机供货商-西安锤式制砂机-品众机械由河南品众机械制造有限公司提供。锤式制砂机供货商-西安锤式制砂机-品众机械是河南品众机械制造有限公司（www.hnpinzhong.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。