

# 不锈钢螺旋叶片生产厂家 西藏不锈钢螺旋叶片 旺诚机械厂

产品名称	不锈钢螺旋叶片生产厂家 西藏不锈钢螺旋叶片 旺诚机械厂
公司名称	镇江市丹徒区旺诚机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省镇江市丹徒区高资镇
联系电话	18706109572 18706109572

## 产品详情

在螺旋输送机工作过程中，螺旋叶片直接与物料接触，推动物料运动，不锈钢螺旋叶片厂家，从而达到运送物料的目的，因此螺旋叶片是首要讨论的问题。螺旋输送机得螺旋叶片有实体型、带式、叶片型及齿形四种。不同的螺旋叶片有着不同的使用特点。实体型螺旋叶片适应于输送粉状及粒状物料；带式螺旋叶片适用于输送粉状及小块状物料；叶片形何齿形叶片主要适用于输送粘度较大和可压缩性的物料。在输送过程中和同时完成搅拌、混合等工艺要求。

根据制造工艺的不同，西藏不锈钢螺旋叶片，螺旋叶片可以有两种加工方法：

- 1、按设计的直径、螺距和厚度通过用带钢连续冷轧而制成整体螺旋叶片，安装在给定尺寸管轴上组成螺旋体；
- 2、分段式螺旋叶片是将叶片制成等螺距的单片然后对焊在一起的螺旋体。制成的螺旋体在转动过程中应具有一定的刚度，与机壳保持一定的间距。

我们知道生产螺旋叶片是需要一台螺旋叶片冷轧机的但是除了螺旋叶片冷轧机外还需要那些设备那？下面我给大家讲解一

下还需要的设备有电焊机、气切割、航车或叉车、液压剪、架子、钢带摆放盘、运输车等等。首先电焊机是必不可少的因

为我们在冷轧机上固定支架或修修补补都用的到，气切割则是在冷轧钢带开始就用的到在冷轧成型时还要割掉螺旋叶片的

调整阶段的不公正叶片也是必不可少的设备。航车或叉车主要用于搬动螺旋叶片或撞车用此外还有方式钢带也需要用到航

调或叉车。液压剪刀的作用主要是剪短加工的螺旋叶冷轧机片目前我们一般以2米为标准长度剪断。架子主要是放置工具

用，钢带摆放盘是把要加工的钢带放在摆放盘上进行旋转冷轧的

使用螺旋叶片或绞龙、搅龙叶片的用户都知道，购买的螺旋叶片或绞龙、搅龙叶片是经过淬火的，那么为什么需要这一工艺

过程呢？

- 1.不必整体加热，不锈钢螺旋叶片加工，工件变形小，电能消耗小.
- 2.绞龙叶片加热速度快，工件表面氧化脱碳较轻.
- 3.绞龙叶片表面淬硬层可根据需要进行调整，不锈钢螺旋叶片生产厂家，易于控制.
- 4.淬硬层马氏体组织较细，硬度、强度、韧性都较高.
- 5.绞龙叶片表面淬火后工件表层有较大压缩内应力，工件抗疲劳破断能力较高.

经过淬火的绞龙叶片获得了良好的硬度韧性，在使用中可以更好的发挥作用，所以淬火是绞龙叶片必经的工艺流程.

不锈钢螺旋叶片生产厂家-西藏不锈钢螺旋叶片-旺诚机械厂由镇江市丹徒区旺诚机械有限公司提供。镇江市丹徒区旺诚机械有限公司（[www.zjwcjx.com](http://www.zjwcjx.com)）位于江苏省镇江市丹徒区高资镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前镇江旺诚机械在机械加工中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。镇江旺诚机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。镇江旺诚机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。