

# 成都直连西门子PLCLED屏 驷骏精密

产品名称	成都直连西门子PLCLED屏 驷骏精密
公司名称	广州驷骏精密设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市高新技术产业开发区科丰路31号华南创新园G5栋313
联系电话	13925199069 13925199069

## 产品详情

广州驷骏精密设备有限公司成立于2006年，是一家10余年来专注于LED显示屏技术工业现场应用的知名专业厂商，面向工业应用领域，为各行各业的工业企业，专业提供直连西门子PLC液晶电视屏，直连三菱PLC液晶电视屏，直连OMRON 欧姆龙PLC液晶电视屏，直连西门子PLCLED屏，直连Profinet以太网网络PLC电视屏，直连威纶触摸屏PLC电视屏产品及整体解决方案，融合技术设计、生产制造、销售服务于一体的技术创新型企业。

### 驷骏精密设备——直连西门子PLC 液晶电视屏

**测量法：**把液晶电视机拆机后先观察各类线有没有松动老化，线路有没有短路、虚焊不良的现象。还可以通过屏线接口测量液晶屏的电路参数，根据测量结果判断屏是否烧毁。目前市面上液晶屏幕信号接口，使用比较多的是LVDS信号接口。

**替换法：**如果有条件，更换主板，更换屏线，电源或者更换逻辑板做排查测试。如果替换完这几个器件都点不亮，则基本可以判定是屏烧了。

### 驷骏精密设备——直连三菱PLC液晶电视屏

液晶电视的信号处理电路中的集成块通常装在电路板的一面上。变频处理电路中的时钟线、数据线和地址线在电路板上的布局会因为电路板结构的不同而有所差异。有的通过电路板上一面的走线相连，有的则要从电路板的一面通过过孔连接到另一面，在另一面走过一段距离后再通过过孔走到装有集成块的一面与其相关引脚相连。而过孔相通也是保障两块IC正常工作的条件之一。

广州驷骏精密设备有限公司成立于2006年，是一家10余年来专注于LED显示屏技术工业现场应用的知名专业厂商，面向工业应用领域，为各行各业的工业企业，专业提供直连西门子PLC

液晶电视屏，直连三菱PLC液晶电视屏，直连OMRON 欧姆龙PLC液晶电视屏，直连Profinet以太网网络PLC电视屏，直连威纶触摸屏PLC电视屏产品及整体解决方案，融合技术设计、生产制造、销售服务于一体的技术创新型企业。

### 驷骏精密设备——直连西门子PLC 液晶电视屏

背光不亮，故障原因可能是主板发出的控制信号(BL-ON、PWM DIM)不良、LED背光灯板驱动不良或屏背光灯有问题。开盖，检测BL-ON信号和PWM DIM信号为4.7V，正常。把电源板TCM40D-4MDI20接到LED专用工装上，通电后指示灯不亮，说明故障是LED背光灯板驱动不良。二次开机后测试VLED电压为69V，与输入的60V端电压一致。测试12V电压已经送到ICLI(PF70 01S)的11脚，说明BL-ON控制电路正常；检测 脚功能控制信号，正常；测试 脚电压有4V，说明PWM DIM信号输入正常。在路检测QLI(ME20N20)，发现已经损坏，RLI8(0.1 )开路。更换QLI、RLI8后在工装上试机，还是不开机。开机瞬间测试ICLI的 脚输出电压为0V，怀疑ICLI1有问题。在路检测ICLI为内部短路损坏，更换ICLI后，一切恢复正常，故障排除。

### 驷骏精密设备——直连三菱PLC液晶电视屏

其实液晶电视的屏幕外面都有一层保护膜，这层保护膜起到消除液晶屏幕反光的作用，不耐擦。过于用力的话，甚至会划破显示屏。因此，在打扫灰尘时，切不可太用力擦拭。今天，就介绍了几点如何正确擦拭液晶电视的方法，大家可参考一下：

- 1.在擦拭液晶屏时，一定要使用专用的液晶清洁布或者柔软的纸巾来擦，或是用柔软的眼镜布来擦拭。

广州驷骏精密设备有限公司成立于2006年，是一家10余年来专注于LED显示屏技术工业现场应用的知名专业厂商，面向工业应用领域，为各行各业的工业企业，专业提供直连西门子PLC液晶电视屏，直连三菱PLC液晶电视屏，直连OMRON 欧姆龙PLC液晶电视屏，直连Profinet以太网网络PLC电视屏，直连威纶触摸屏PLC电视屏产品及整体解决方案，融合技术设计、生产制造、销售服务于一体的技术创新型企业。

### 驷骏精密设备——直连西门子PLC 液晶电视屏

家里的电视用久了，就会堆积一层灰，电视机难清洗的就是液晶显示屏了，如果清洗不当，反而会损伤屏幕。今天，给大家带来了液晶电视屏的清洗方法，希望能对大家有所帮助。

在清洗之前，简单让大家了解下液晶电视屏的结构，液晶屏幕都会加上一层特殊的涂层，这层特殊涂层的主要功能是防止用户在使用时受到其它光源的反光以及炫光，同时加强液晶屏本身的色彩对比效果。因为所使用的这层镀膜材料不尽相同，所以耐久程度也会因此有所差异。

### 驷骏精密设备——直连三菱PLC液晶电视屏

在液晶电视维修中，当电视机出现花屏故障时，如果电视机的变频处理电路是由非独立的单一IC组成，则故障一定在由该集成块组成的电路上，或该集成块的供电电路上，检修时的第1步是检查外电路为该集成块提供的工作电压是否正常；第二步是检查集成块外接的滤波电容有无漏电或击穿；第三步就是对IC本身进行代换。如果电视能二次开机并有光栅，集成块的时钟震荡电路和复位电路就不用检查，因为时

钟震荡电路和复位电路出了问题，电视是开不了机的，更不要说光栅出现了。

成都直连西门子PLCLED屏-驷骏精密(推荐商家)由广州驷骏精密设备有限公司提供。成都直连西门子PLC LED屏-驷骏精密(推荐商家)是广州驷骏精密设备有限公司( [www.gzctr.com](http://www.gzctr.com) )今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴先生。