

KBK柔性起重机批发商 山东起重机 宁县柔性起重机批发商

产品名称	KBK柔性起重机批发商 山东起重机 宁县柔性起重机批发商
公司名称	山东鲁新起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市经济开发区新区正阳西路北首路西
联系电话	13515487891 13515487891

产品详情

KBK起重机先导控制油路在使用中出现的三种故障及排除方法：

一是先导手柄操作的微动性变差，即KBK起重机变幅、起升机构在吊重作业时柔性变差，操作变幅时变幅缸不能缓慢伸缩，整个吊臂起落幅度很大，KBK柔性起重机批发商，不能完成精吊装作业；起升机构也存在同样的问题，重物起吊不能微动，经测量，先导油路的控制压力正常（一般为3MPa）。其次，检查先导比例阀（操作手柄阀），没有泄漏。最后，怀疑回油压力高，使主阀芯两侧压差变小，导致主阀芯开口量与先导比例阀位移量不成比例。经询问用户，两年中不曾清洗过回油滤芯。打开回油滤油器发现，回油滤芯已被污物堵塞，更换新滤芯后动作恢复正常。

二是吊重时起升机构抖动，在吊重作业时发现，卷筒时转时停，宁县柔性起重机批发商，不能连续工作，并有明显的振动。当加大发动机油门时，故障依旧，同时还伴有发动机憋车的现象。经测量，轻小型柔性起重机批发商，在起升机构液压油路中，节流阀之前进入制动活塞的控制油压力正常（1.5-1.8MPa）。其次，排除了起升平衡阀被污物卡住的可能性。最后，判断制动油路单向节流阀可能被堵，拆检单向节流阀发现，阀芯上0.6mm的节流孔已被污物堵塞，使节流阀之后进入制动活塞的压力油被节流，压力低于1.8MPa，制动活塞不能完全打开，清除污物后，起升机构工作恢复正常。

KBK轨道的很多故障，例如控制电器、电机或减速器等出现的故障，往往伴随着异常噪声，这些噪声的位置及高低和音别随故障原因不同而有区别，检修时，要多听多看，可以利用或根据故障响声特点，确定发出响声位置，寻找和检修故障。

1、KBK轨道电机发出异常噪声，应立即停机，检查电机是否单相运转，或轴承损坏、联轴器轴心不正及“扫膛”等故障，这些都会使电机有异常响声，不同故障的响声位置及高低和音别不同，单相运转时，整个电机发出有规律忽强忽弱的“嗡嗡”声，而轴承损坏时，会在轴承附近，发出伴随着“咯噔-咯噔”的“嗡嗡”声，而联轴器轴心不正时，或电机轻微扫膛，整个电机发出极高的“嗡嗡”声，并不时伴随着尖锐刺耳的声音，总之，应根据噪声的不同，智能柔性起重机批发商，找出故障，进行逐项检修，恢复电机正

常性能，当电机故障未处理时，禁止使用葫芦。

2、异常噪声发生在控制回路上，发出“哼”的噪声，一般是接触器出现了故障，应对故障接触器进行检修，无法检修时必须更换，处理后，噪声自行消除。

3、KBK轨道异常噪声从减速器发出，减速器出现故障，这时应停机检查，首先确定减速器的减速箱或轴承在使用前是否加了润滑油，使用中是否定期更换润滑油，如没有按要求润滑，减速器不仅会产生过高的“嗡嗡”声，还会过度磨损或损坏齿轮及轴承。

KBK-D电动葫芦桥式起重机标准组件只能使用生产厂提供的原装部件。丢失的零件如螺钉、弹簧卡箍、弹性圆柱销、销轴等不能用类似物件随意替代。

预制组件(例如KBK-D电动葫芦桥式起重机主梁吊环、小车架等焊铆件)不能拆卸或改装。

螺栓联接必须按要求的力矩拧紧，自锁螺母不能被其它型式的螺母代替；螺栓紧固件在拆装五次后必须更换；除非规定的拧紧力矩太高，否则，不准润滑螺栓紧固件。

检查弹簧卡箍是否正确装入吊挂装置，弹簧卡箍必须穿过吊杆和球纹螺母的孔，只有这样紧固件才不会松脱。

检查销子联接的配合情况。弹性圆柱销的槽口必须向外，否则会导致磨损。

KBK柔性起重机批发商-山东起重机-宁县柔性起重机批发商由山东鲁新起重设备有限公司提供。山东鲁新起重设备有限公司（www.tsqzj.com.cn）为客户提供“起重机,单梁起重机,双梁起重机,门式起重机,桥式起重机”等业务，公司拥有“鲁新起重,天特”等品牌。专注于工程、建筑起重机等行业，在山东泰安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张华。