

# 压滤机安装 宣城压滤机 力硕环保

产品名称	压滤机安装 宣城压滤机 力硕环保
公司名称	德州力硕环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区天衢工业园
联系电话	18205340411

## 产品详情

说说冬季对压滤机设备有哪些影响：

酷寒的气候对板框式压滤机最大的影响就是过滤液上。在普通情况下，用于等候板框式压滤机过滤的过滤液都是寄存在天然条件下的，宣城压滤机，所以它极易遭到天然环境的影响。当遭到酷寒的气候影响时，压滤机安装，过滤液就简单变成固体或许固液混合状，当这样的过滤液被进料泵送进设备土工膜厂家中时，就简单构成设备的管道堵塞，隔膜式压滤机，或许与滤板冲击和摩擦，然后加快了压滤机的磨损水平缓老化度。

隔膜压滤机出现漏浆现象的原因：

隔膜压滤机不保压、隔膜压滤机运行中经常出现漏浆现象：溢流阀调整不当或损坏，阀内漏油;油缸密封圈损坏，管路外泄漏，电磁换向阀未到位(一般都是因为这个)，压滤机厂家，柱塞泵损坏(二般是因为这个)，有位不够，检查一下液位计。

隔膜压滤机用的是比例阀，液压系统问题范围很大，检查起来有难度，要一步步的查。油不干净、液压油有杂质、单向阀芯磨损或柱塞油泵中途故障、比例阀的信号有干扰等都会引起隔膜压滤机运行时不保压。油缸O形圈一般正常使用寿命为2-3年。建议首先更换油缸密封圈。

板框压滤机设备选型时的注意事项：

事项1、对泥饼含固率的要求。一般板框压滤机与其他类型脱水机相比，泥饼含固率最高，可达百分之六十五，如果从减少污泥堆置占地因素考虑，板框压滤机应该是首1选方案。

事项2、滤板及滤布的材质。要求耐腐蚀，具有一定的抗拉、抗压强度。

事项3、滤板的移动方式。要求可以通过液压—气动装置全自动或半自动完成，以减轻操作人员劳动强度。

以上是对板框压滤机选型事项的讲解，希望对您有所帮助。

压滤机安装-宣城压滤机-力硕环保由德州力硕环保设备有限公司提供。“低温干化机，污泥干化机，压滤机，压滤机配件”就选德州力硕环保设备有限公司（[www.dzlishuo.com](http://www.dzlishuo.com)），公司位于：德州市德城区天衢工业园，多年来，力硕环保坚持为客户提供好的服务，联系人：郭经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。力硕环保期待成为您的长期合作伙伴！