

济南压滤机 力硕环保 带式压滤机

产品名称	济南压滤机 力硕环保 带式压滤机
公司名称	德州力硕环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区天衢工业园
联系电话	18205340411

产品详情

污泥压滤机的日常维护：

维护1、记录使用时的操作，记录设备的工作状态和发生的问题，设备故障。

维护2、坚持每个配合部件的清洁度，并配备适量的润滑剂以确保其润滑。

维护3、对于电子控制系统，应进行绝缘测试和操作可靠性测试。

如果找到质量差或动态折正确的组件，可以及时更换。

维护4、务必检查滤板的密封面，确保其清洁。检查滤布是否折叠，确保其平整且自由。

以上是对污泥压滤机保养的讲解，感谢您的观看。

板框压滤机由压滤机滤板、液压体系、压滤机框、滤板传输体系和电气体系等五大部分组成。板框压滤机劳动运转的道理对照简易，先由液压施力压紧板框组，压滤机厂家，沉淀的淤泥由中间进路，分散到各滤布之间。板框压滤机的板框间渗水的办理方式对照简易，带式压滤机，只要相应的增添液压、调换滤布或许运用尼龙刮刀消除密封表面的块状物就能够了。板框压滤机的液压体系重点是送上压力的，当油腔A注油增多时活塞向左活动，抑制滤板使之密闭。当油腔B注油增多时活塞向右活动，滤板松开。由于缔造周密，液压体系障碍较少，只要关注平常爱护就能够了。由于板框压滤机在行业的运用工序中其磨损的缘由，常见的液压障碍还有压力维持不住和液压缸推进不适合。

隔膜压滤机出现漏浆现象的原因：

隔膜压滤机不保压、隔膜压滤机运行中经常出现漏浆现象：溢流阀调整不当或损坏，济南压滤机，阀内漏油；油缸密封圈损坏，管路外泄漏，电磁换向阀未到位(一般都是因为这个)，柱塞泵损坏(一般是因为这个)，有位不够，检查一下液位计。

隔膜压滤机用的是比例阀，液压系统问题范围很大，检查起来有难度，要一步步的查。油不干净、液压油有杂质、单向阀芯磨损或柱塞油泵中途故障、比例阀的信号有干扰等都会引起隔膜压滤机运行时不保压。油缸O形圈一般正常使用寿命为2-3年。建议首先更换油缸密封圈。

济南压滤机-力硕环保-带式压滤机由德州力硕环保设备有限公司提供。“低温干化机，污泥干化机，压滤机，压滤机配件”就选德州力硕环保设备有限公司（www.dzlishuo.com），公司位于：德州市德城区天衢工业园，多年来，力硕环保坚持为客户提供好的服务，联系人：郭经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。力硕环保期待成为您的长期合作伙伴！