

# 低压无油鼓风机 磁悬浮鼓风机 聚能科技厂家直供

产品名称	低压无油鼓风机 磁悬浮鼓风机 聚能科技厂家直供
公司名称	永康市聚能机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市五金城金都市场金城十街10、12号
联系电话	13777514869

## 产品详情

永康市聚能机电有限公司专注于【空气压缩系统】的研究、开发，提供整机销售、零部件、保养、维修一条龙服务。磁悬浮鼓风机

聚能科技与您分享

辅助设备冷干机的维护和保养

- 1、要做到每日排水3~8次(视空气湿度情况)，下班后泄尽机内的空气和积水;磁悬浮鼓风机
- 2、每个月清洗一次管路过滤器滤芯;
- 3、每个月对冷凝器散热翅片进行一次除尘、清洗工作;
- 4、每半年更换一次管路过滤器滤芯。

永康市聚能机电有限公司专注于【空气压缩系统】的研究、开发，提供整机销售、零部件、保养、维修一条龙服务。磁悬浮鼓风机

聚能科技与您分享空压机跑油的原因

### 1、回油管路堵塞

当回油管路（包括回油管上的单向阀及回油滤网）有异物堵塞时，磁悬浮鼓风机品牌，分离后凝聚在油分底部的机油就无法回到机头，已经凝聚的油滴又被气流吹起，低压无油鼓风机，随着分离后的空气一起被带走。这些异物通常是由安装时掉落的固体杂质造成的。

### 2、回油单向阀坏

若回油单向阀损坏（由单只通变成双向通），停机后油分罐内则会将大量的机油通过回油管倒回油分内部，下次机器运行时，油分内部的机油将无法及时吸回机头，导致部分的机油随着分离后的空气跑到空压机外（此种情况常见于装置油路截止阀和机头排气出口单向阀的机器）。磁悬浮鼓风机

### 3、回油管安装不当

在更换、清洗、维修空压机时，回油管未插到油分底部（参考：距油分底部弧心1~2mm较好），导致分离出来机油无法及时回到机头，积聚的油会随着压缩空气一起跑出器。磁悬浮鼓风机

### 4、压力阀故障

压力阀的密封处有泄漏点，或压力阀提前开启（因各厂压力各有不同，磁悬浮鼓风机厂家，通常范围在3.5~5.5 / cm<sup>2</sup>之间），那么机器在运行初期建立油气罐压力时间就会增长，此处处于低压状态的气体油雾浓度高，通过油分时流速快，油分负荷加重，分离效果降低，导致油耗大。

永康市聚能机电有限公司专注于【空气压缩系统】的研究、开发，提供整机销售、零部件、保养、维修一条龙服务。磁悬浮鼓风机

聚能科技与您分享螺杆空压机油过滤器的保养方法是什么？

油过滤器是否需要更换，可由油过滤器压差开关是否动作或油滤定时器时间是否为零来判断，新机次运转500h后需导致进油量不足，引起排气温度高而跳机，同时因油量不足会影响到轴承寿命。磁悬浮鼓风机

保养应在空压机停机且做好相应安全措施后进行，磁悬浮鼓风机，具体如下：

用带钳拧下旧的过滤器。

清洁接触面。

在新的过滤器密封圈的表面抹一层薄油膜。

用手把紧新的过滤器，直到垫片密封；特别应注意新的过滤器把紧时不要借用其他工具，以防下次更换时难以拆下。磁悬浮鼓风机

检查油过滤器配备的压差开关安装正常，预先设定值是150kPa。

低压无油鼓风机-磁悬浮鼓风机-聚能科技厂家直供(查看)由永康市聚能机电有限公司提供。永康市聚能机电有限公司（[www.junengjd.com](http://www.junengjd.com)）是浙江金华,压缩、分离设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在聚能科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创聚能科技更加美好的未来。