

西门子变频器6SE7036-0EK60报F008维修

产品名称	西门子变频器6SE7036-0EK60报F008维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	西门子维修:无显示维修 6SE70:6SE70维修 上海浙江江苏:通讯连接不上维修
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

西门子变频器6SE7036-0EK60报F008维修

西门子6SE70显示F008维修，西门子6SE70变频器PSU电源板维修，6SE7031-7HG84-1JA1销售，6SE70变频器F028维修，6SE70显示F020维修F010维修，6SE70报F011故障维修，F023维修，西门子6SE70驱动片销售，西门子6SE70陶瓷片销售，6SE70西门子矢量变频器维修，6SE70启动显示F026维修，6SE70报F027维修，6SE70启动报F029维修，F051故障维修，F101故障维修，6S70显示F025维修，F102代码维修，F103故障维修西门子6SE70变频器维修，公司提供上门保养检测维修服务。

F002是预充电故障，“在发出启动命令后，报F002故障”可能存在以下原因——

- 1、可能充电电容有问题。
- 2、或者是检测预充电电压电路有问题。
- 3、若是存放一年以上的变频器，在使用前，必须预充电，否则就会烧坏电路板或报警。
- 4、检查进线电源电压有无问题。是否电源电压太低，或者电源缺相。
- 5、检查参数P071的设置是否正确。
- 6、建议检查直流电压p006有没有电压显示，显示值是否正常——

若是显示值不对，则说明可能是逆变器的电源板有问题了，如：电源板的检测电压回路出问题了；另外，变频器装置内靠近保险出来的检测电路中有N个电阻，作用是降电压比的，如果有烧毁的，电压显示就会变低，电阻坏的越多显示电压越低，等等。

7、还有可能变频器的整流单元出问题——

- 1) 整流单元必须先于逆变器投入电网。这个控制时序很关键；
- 2) 整流单元的参数设置是否正确；
- 3) 整流单元的硬件上是否存在问题，如熔断器烧了等等。