

# 惠州精雕机变频器维修

产品名称	惠州精雕机变频器维修
公司名称	惠州明杰自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	惠州仲恺高新区陈江银岭路3号1楼103房（注册地址）
联系电话	0752-3323803 18933524672

## 产品详情

惠州精雕机伺服器维修，惠州精雕机变频器维修，惠州精雕机控制器维修，惠州精雕机电路板维修，精雕机显示屏维修。

精雕机漏电跳闸一般是有相线对地短路，严重的短路也好，轻微的短路也好，只要达到漏电电流就会跳，大致判定X伺服电机有接地，不接的情况下是：

一：此电机对地绝缘电阻和Y的电机基本一样，Y怎么不跳？

二：只接伺服电机，不接编码器，不跳闸，二个同时接就跳？

一般精雕机机床都是三相四线供电，零地共用。

控制回路接触器220V。液压用电也是220V单相电机。

首先你要确定的是精雕机漏电跳闸首先和电流没关系，剩下就只有两种可能，一种是绝缘不良漏电，另一种是漏电开关没用漏电专用芯片抗干扰能力弱引发的动作，还有绝缘电阻用数字表测不科学的，比如潮湿拉弧现象你用万用表测是正常的，用摇表一打压问题就出来了，还有被水打湿的按钮，一送电就自

行启动，用万用表测没有任何问题。X轴的驱动器运行了吗?要是没运行的话应该就是X轴绝缘问题。