

发那科主轴故障51维修郑州发那科维修服务一站式11

产品名称	发那科主轴故障51维修郑州发那科维修服务一站式11
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

19 SPM 的LED 上显示51（ALM 红灯点亮）。直流侧低电压报警。1．检查电源模块上是否有04（ALM），如果有，检查PSM 故障。

2．如果PSM 上没有报警，则检查报警回路（控制底板或控制侧板）是否异常。

20 SPM 的LED 上显示56（ALM 红灯点亮）。内部风扇异常。1．观察风扇是否转，或是否有风，如果不转或风力很小，拆下观察是否扇叶上较脏，用汽油或酒精清洗。