

郑州发那科驱动器快速报警IPM436故障维修90

产品名称	郑州发那科驱动器快速报警IPM436故障维修90
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

- PSM显示05报警。主回路的直流侧放电回路异常
1. 主回路的放电模块故障，须更换。
 2. 放电控制回路故障，更换SPMR。
- PSM显示06报警。输入电源回路缺相报警用万用表检查电源输入三相交流是否有缺相。
- 1.
 2. 将电源模块送修。
- PSM显示07报警。控制板检测到直流侧高电压报警。一般发生在回馈制动作用，当PSM检测到需要执行回馈制动时，主轴电机减速时，此时却不能执行或没有执行，就会出现此报警。SPM上显示11（ALM灯点亮）。
1. 电源模块的功能是为后面的SPM，SVM提供电源和电压报警。一般发生在回馈制动作用，当PSM检测到需要执行回馈制动时，主轴电机减速时，此时却不能执行或没有执行，就会出现此报警。
 2. 只可能是PSM故障，或三相输入线接触不好，检查三相输入电压是否平衡，各接线端子或接触器、空气开关是否接触牢固。
 3. 将电源模块送修。