

# 无锡沃尔顶密封 朝阳进口耐高压橡胶密封圈

产品名称	无锡沃尔顶密封 朝阳进口耐高压橡胶密封圈
公司名称	无锡沃尔顶密封技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区梁清路555号
联系电话	13301510721

## 产品详情

引起扭曲损伤的原因很多，其中的是由于活塞、活塞杆和缸筒的间隙不均匀、偏心过大、O形圈断面直径不均匀等造成，由于造成O形圈在一周多受的摩擦力不均匀，O形圈的某些部分摩擦过大，发生扭曲。通常，断面尺寸较小的O形圈，容易产生摩擦不均匀。造成扭曲(运动用O形圈比固定用O形圈的断面直径大就是这个道理。)另外，由于密封沟槽存在着同轴度偏差，进口耐高压橡胶密封圈报价，密封高度不相等以及O形圈截面直径不均匀等现象，可能使得O形圈的一部分压缩过大，另一部分过小或不受压缩。当沟槽存在偏心即同轴偏差大于O形圈的压缩量时，密封会完全失效。

在安装O形圈时，进口耐高压橡胶密封圈哪家好，为了使它在密封沟槽内不产生窜动，朝阳进口耐高压橡胶密封圈，在用作往复运动密封时，不产生扭曲现象，一般使它处于某种程度的拉伸状态。但如果将这种安装方法用于旋转运动，就会产生不良的结果。本来已经紧箍在旋转轴上的O形密封圈，因旋转运动产生的摩擦热而收缩，进而使这种紧箍力增大，这样，产生摩擦热 收缩 紧箍力增大 产生摩擦热 .....，进口耐高压橡胶密封圈价格，如此反复循环，就大大地促进了橡胶的老化和磨损。

手工安装O形圈(O型橡胶密封圈):

- 1.使用无锐边的工具;
- 2.保证O形圈(O型橡胶密封圈)不扭曲，不得过量拉伸O形圈(O型橡胶密封圈);
- 3.尽量使用辅助工具安装O形圈(O型橡胶密封圈)，并保证正确定位;
- 4.对于用密封条粘接成的O形圈(O型橡胶密封圈)，不得在连接处拉伸。

无锡沃尔顶密封技术开发有限公司。

无锡沃尔顶密封-朝阳进口耐高压橡胶密封圈由无锡沃尔顶密封技术开发有限公司提供。无锡沃尔顶密封技术开发有限公司（[www.wxotp.com](http://www.wxotp.com)）在工业制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，无锡沃尔顶密封一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王小姐。