

西门子操作屏MP277/270/370/377维修解决

产品名称	西门子操作屏MP277/270/370/377维修解决
公司名称	上海耀宵电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	西门子维修:开机无显示维修 MP277:MP377维修 上海浙江江苏:通讯连接不上维修
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

西门子操作屏MP277/270/370/377维修解决

西门子MP277触摸面板维修，MP277显示白屏维修，MP277显示进不去系统维修，MP277上电显示白屏维修，MP277通电进不去操作系统维修。MP277黑屏无显示维修，MP270按键失灵维修，MP277进不了系统维修，MP370通讯不上显示#号维修，MP377黑屏无显示维修，MP377按键失灵维修，MP277进不了系统维修，MP377通讯不上显示#号维修，MP277黑屏无显示维修，MP377按键失灵维修，MP277进不了系统维修，MP377通讯不上显示#号维修。

维修西门子触摸屏，可解决的问题包括西门子触摸屏不可正常开机\花屏\白屏\黑屏\不能触摸\触摸反应慢\解密\编程等等\特别是对西门子触摸屏触摸镜片的损坏以及液晶屏的损坏,公司多种型号都有配件。

西门子触摸屏维修解决，专业修理西门子触摸维修，西门子工控触摸屏维修，西门子工业触摸维修，可快速修复，黑屏，白屏，花屏，触摸无反应，屏幕无显示，无法操作，按键无反应，通讯不上，进不了系统等等，公司拥有先进、尖端的检测仪器及专业维修技师，如示波器、逻辑分析仪、集成电路在线测试仪、负载试验装备等，实现无图纸化芯片级维修，修复率达95%以上，近年来已修复了数千台各种型号的西门子设备。

触摸屏不准

[故障现象]

一台表面声波触摸屏，用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。

[故障分析处理]

这种现象可能是声波触摸屏在使用一段时间后，屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖，可用一块干的

软布进行擦拭，然后断电、重新启动计算机并重新校准。还有可能是声波屏的反射条纹受到轻微破坏，如果遇到这种情况则将无法完全修复。

如果是电容触摸屏在下列情况下可运行屏幕校准程序：（开始--程序--MicrotouchTouchware）

1**次完成驱动软件的安装。

2) 每次改变显示器的分辨率或显示模式后。

3) 每次改变了显示的显示区域后。

4) 每次调整了控制器的频率后。

5) 每次光标与触摸点不能对应时。

校准后,校准后的数据被存放在控制器的寄存器内,所以每次启动系统后无需再校准屏幕。

2. 触摸屏无响应

一台触摸屏不能工作，触摸任何部位都无响应。

[故障分析处理]西门子触摸屏上电无显示维修

首先检查各接线接口是否出现松动，然后检查串口及中断号是否有冲突，若有冲突，应调整资源，避开冲突。再检查触摸屏表面是否出现裂缝，如有裂缝应及时更换。还需要检查触摸屏表面是否有尘垢，若有，用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常，正常时，指示灯为绿色，并且闪烁。

如果上面的部分均正常，可用替换法检查触摸屏，先替换控制盒，再替换触摸屏**替换主机。

如果是表面声波触摸屏可进行如下检修：

可能是触摸屏的连线中,其中一个连接主机键盘口的连线(从键盘口取5伏触摸屏工作电压)没有连接,请检查连线。可能是触摸屏的驱动程序安装过程中所选择的串口号和触摸屏实际连接的的串口号没有对应起来,请卸载驱动重新安装。可能是主机为国产原装机,所装的操作系统为OEM版本,被厂家调整过,造成串口通讯的非标准性,与触摸屏驱动不兼容,如果可行请格式化硬盘,安装系统后驱动触摸屏。主机中是否有设备与串口资源冲突检查各硬件设备并调整.例如某些网卡安装后默认的IRQ为3,与COM2的IRQ冲突,此时应将网卡的IRQ改用空闲未用的IRQ