

辽宁真空泵碳片 真空泵厂家 加工真空泵碳片

产品名称	辽宁真空泵碳片 真空泵厂家 加工真空泵碳片
公司名称	东莞市海扬真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇缪边社区沿河西一34号
联系电话	13711835358 13711835358

产品详情

真空泵碳精片

真空泵碳精片常见几种失效方式：

1、表面损伤

真空泵碳精片由于长时间高速运转，加上磨损、腐蚀、接触疲劳等原因，造成真空泵碳精片超出了允许值而失效。对碳精片这类耗材产品，一定要制定保养周期，好利旺真空泵碳片，以更好的保证泵浦性能的发挥。

2、材质变化导致性能降低

由于冶金元素、化学作用、辐射效应、高温长时间作用等引起真空泵碳精片材质发生变化，加工真空泵碳片，致使材料性能降低。

3、破坏正常工作条件而引起的失效.

真空泵碳片的特点

东莞市海扬真空有限公司专业销售里其乐真空泵碳片，真空泵碳片，原装进口真空泵碳片，石墨片，叶片，密封套件、里其乐维修包等，现货供应，价格优惠。

真空泵碳精片具有以下特点：

一、具有很高的弹性极限、抗磨损轻度出色能够适应高强度的泵浦运转

二、材质中的碳元素主要以碳的单质，即游离状石墨，端口为暗灰色，致使真空泵碳精片硬度更高，耐磨性能更加出色。

三、采用合理设计产品形状，降低表面粗糙度，辽宁真空泵碳片，同时采用表面强化处理，提供真空泵碳精片的抗磨损性能

四、真空泵碳片能都自润滑，适应长时间高温运转。

常见真空泵碳精片产品型号：

普旭干泵

SV1040、SV1016、SV1025B

好利旺干泵

1.KRX系列:KRX-1、KRX-3、KRX-5、KRX-6、KRX-7A

2.CBX系列:CBX-15、CBX-25、CBX-40、CBX-62

3.KRA系列:KRA-8、KRA-10、KRA-12

4.其他型号:KH100、KH200、KH410、KHB-200、KHB-400、KHA400-302-G、KX-200T、KM41KD401-301

里其乐干泵

1.VTA系列:VTA-80、VTA80、VTA-140、VTA-100

2.VLT系列:VLT-60、VLT-40、VLT-25、VLT-15、VLT-10

3.KLT系列:KLT140

4.KTA系列:KTA-80、KTA-60/1、KTA50、KTA-100

5.其他产品系列：VTA-140、DLT40、DLT15、DVT80、DTA-140/ZYB140F、TR-40、TR80DV(30)、TR-80/81、TR60/61、TR61DV50、TR41DV(50)、DLT40

6.大型里其乐干泵 :CLTT141DV、CLFT-61D、CLFT-101

贝克干泵

1.VT系列贝克干泵:VT4.8、VT3.0、VT4.40、VT4.16、VT3.16、VT3.6、VT3.3、VT3.25、VT4.25、VT3.10、VT4.10

4.DT系列:、DT4.40、DT3.16

4.DVT系列:、DVT3.80、DVT2.80、DVT3.60、DVT2.60、DVT3.100、DVT2.100、DVT2.140、DVT3.140、DVT4.140

4.其他贝克干泵系列:、DVFT-250、VTLF-250、KVT-3.100、KVT-3.80、KVT-2.80、KVT-3.60、DT4.40、DT3.16等

碳精片碳片碳晶片

无油旋片式真空泵内部结构中的叶片材料为石墨碳片材料，也就是所说的碳精片。真空泵碳精片的操作不当可能会出现如下故障。对于故障的维修检测，和故障的杜绝做出以下分析。在故障排查过程中，按照下文所示，基本上均能找到原因。但是，在日常维护、保养过程中，一定要注意，避免故障的发生，造成不必要的浪费和损失。

辽宁真空泵碳片-真空泵厂家-加工真空泵碳片由东莞市海扬真空设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市海扬真空设备有限公司（www.dghaiyang1688.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为真空泵较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!