

除尘喷头 除尘喷头图片及参数 澳科兴

产品名称	除尘喷头 除尘喷头图片及参数 澳科兴
公司名称	深圳市澳科兴环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永镇新和联友工业园
联系电话	15814759109

产品详情

雾化喷嘴运用相对普遍，雾化空气本身会参与整个燃烧的过程，雾化蒸汽本身也影响燃烧的过程，只有精心匹配燃油与空气（蒸汽）的相互关系，既保证良好液雾分布、雾化质气，也能保证良好燃烧。

燃油喷嘴(或称雾化喷嘴)的主要功能是将燃料形成细小雾滴，也方便于更快的蒸发，更快地与空气混合。所以基于它的后续要求，除尘喷头图片及参数，必须与其相配的空气流协调一致，才可保证迅速而又可靠地点火，稳定而又完全地燃烧。正因为如此，喷雾除尘喷头，喷嘴与燃烧装置往往会融于一体，这也是原因之一。

山西焦化厂喷雾除尘，除尘喷头，焦化厂高压喷雾降尘

山西焦化厂喷雾除尘，焦化厂高压喷雾降尘 采用进口的1#喷嘴。喷嘴内胆采用不锈钢材料制成，0.13m的微孔由转头精打成，保证了高质量的喷雾效果。单个喷嘴的流量为2.76Kg/h。

b) 高压水输送管采用 8×1的无缝紫铜管，耐压大于10Mpa，确保加湿器喷嘴分散安装的需要和系统的安全运行，铜管接头采用卡套连接。山西焦化厂喷雾除尘，焦化厂高压喷雾降尘

农业喷嘴水舌性状出现异常旋转式喷头如果工作正常，并且在无其他物体(摇臂式的导水器或蜗轮蜗杆的叶轮)阻挡时，水舌在喷嘴的周围应有一个光滑、透明的圆形密实段，在密实段之后水舌才逐渐变白并被粉碎；其射程不应小于标准值的85%，而且应该雾化良好。否则判断为水舌性状异常。

喷雾器喷嘴常见故障原因和排除方法为：

1.水舌刚离开喷嘴喷头就立刻散开，没有圆形密实段。形成这样的主要原因是喷嘴内部损坏比较严重，应该及时更换；整流器扭曲变形，应该修理或更换；流道内有异物堵塞，应清除异物。

2.水舌刚离开喷嘴喷头的时候，表面就会出现毛糙不透明的情况，但这时候水舌主流还是圆形的，原因是喷头加工粗糙、有毛刺或损伤。

除尘喷头-除尘喷头图片及参数-澳科兴(优质商家)由深圳市澳科兴环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市澳科兴环保科技有限公司（www.xiaodutongdao.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保产品加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!