

房山消电检单位 天川科技

产品名称	房山消电检单位 天川科技
公司名称	北京天川科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区四季青路8号郦城工作区806室
联系电话	13716331724

产品详情

消防设施工程设计与施工资质的标准

天川科技公司坚持以市场为导向，以顾客为中心，以保障社会消防安全为责任和使命，严格执行国家和北京市相关技术标准、为客户和消防监督机关掌握受检单位消防设施和电气火灾隐患状况提供详尽、真实的检测报告。通过受检单位对消防设施的完善和电气火灾隐患的整改，杜绝火灾事故的发生。我们为您提供以下信息。

（一）为了加强对从事消防设施工程设计与施工企业的管理，维护建筑市场秩序，保证消防设施工程质量和安全，促进行业健康发展，结合消防设施工程的特点，制定本标准；

（二）本标准工程范围系指各类建设工程中的消防设施工程；

（三）本标准是核定从事消防设施工程设计与施工活动的企业资质等级的依据；

（四）本标准设一级、二级两个级别；

（五）本标准中工程业绩和专业技术人员业绩指标是指已竣工并经消防验收质量合格的消防设施工程。

中小型培训机构的典型安全问题

一是消防手续办理不完善。教育局对教育培训机构要求必须取得消防监督检查合格后方能营业，虽然大部分教育培训机构都能够按照要求报消防部门备案，但有的教育培训机构嫌消防部门的要求太高，提出的问题难以整改，而存在直接开始经营，不报消防部门备案。

二是存在“先天”隐患。由于开设培训机构的场所建筑存在不-定性，而导致存在场所与居住场所合用、场所设置楼层不符合规范要求、安全出口和疏散楼梯不足、采用可燃易燃装修材料以及未设置喷淋、报警和排烟系统等先天性火灾隐患。

三是火灾隐患多样并存。部分培训机构教室存在使用可燃材料吊顶、电气线路敷设不符合要求、灭火器压力不足、房间窗户设置铁栅栏、疏散楼梯和安全出口设置数量不足、疏散走道被堆物占用、安全出口被上锁、厨房使用液化的石油与明火源未进行防火分隔等火灾隐患。

四是消防责任不落实。部分教育培训机构未能落实消防工作职责，未制定消防安全管理制度，无用火、用电、用油、用气等消防安全管理制度，未能定期组织开展防火检查巡查，完善灭火和应急疏散预案并组织演练，开展消防宣传的能力和水平不高。

消防改造

消防改造既然有改造这两个字眼，那么很多时候，都是拆了重装。也就是在施工的时候就已经多了一个步骤就是拆的步骤，其次是在消防改造的时候还需要对产品进行测试，看是否可用。还有就是期间的一些辅助材料购买，施工图纸的制作，重要的还有其他的一些后续手续，比如消防审批等等。

当然，很多时候，如果一个消防公司给你出一个很便宜的价格，那么你需要注意了，那应该是仅仅字面上的消防改造费用，也就是仅仅是施工费用。报审，房山消电检单位，和图纸，以及其他的相关东西都是不包含的。这样子的工程即使做了，估计后期还是要价钱的！

房山消电检单位-天川科技(推荐商家)由北京天川科技发展有限公司提供。北京天川科技发展有限公司(www.tianchuankeji.com.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天川科技——您可信赖的朋友，公司地址：北京市海淀区四季青路8号郦城工作区806室，联系人：辛经理。