

# 断桥铝门窗批发 沐阳之光

产品名称	断桥铝门窗批发 沐阳之光
公司名称	武汉市东西湖沐阳之光系统门窗
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区示范园金山大道以南新城十九路以东
联系电话	13903057011

## 产品详情

沐阳之光门窗一直以“信誉为上，诚信为本”的经营理念，精心的为每一位客户提供更优质的服务，因此深受业界同仁和客户的好评。向用户提供一流的产品和完善的服务是我们的终极追求目标，我们将以高质量的产品，合理的价格以及优质的服务来回馈广大客户对我们的支持！

门板的保养：

对于门板的日常保洁可采用柔软、干燥的棉布或丝绸擦拭，用湿布轻轻擦洗，或蘸上市面上专门卖的玻璃水擦拭。能保证轻易除掉上面的污渍特别是手印。而用硬质或含有硬质（如粘有灰尘）的介质擦拭可能划伤表面，切记；如果内门的门板有严重的污迹时，可使用中性清洗剂或家具专用清洗剂，先清理污迹后，再干擦。但最好不要用清水冲洗有些门板是用密度板做的，忌用清水直接冲洗，那样长时间容易变形；清除其表面的轻微擦痕，断桥铝门窗批发，可用软布蘸取少量牙膏进行反复擦拭；如果门板采用木质或烤漆板材，有条件的话定期打蜡是保持表面鲜艳亮丽的有效方法，而玻璃则不需要打蜡。但玻璃比较容易脏，要经常擦拭和清洁。

如果您家的门窗还是老式的塑钢双玻的话，相信一定存在不少问题，比如窗户漏风、漏水、隔音不好、双层玻璃中间有哈气等等问题，这个是老式塑钢门窗的通病，今天针对门窗玻璃中间有哈气模糊的问题展开我们的话题。

为什么双玻中间有哈气呢？

1、首先，以前老式的塑钢双玻还没有今天这样的技术，只是简单的将两块玻璃合成在一起，中间采用的是双面贴密封的，这种材料不防水不密封，当窗扇里面有水汽的时候就会蒸发到双玻里面，这样就造成了双层玻璃里面有哈气模糊的水汽存在。

2、其次，如果是现代工艺的双层玻璃出现这种情况那就只有是玻璃四周的玻璃密封胶没有打严实或者存在漏洞，还有一种可能就是使用到了劣质的玻璃密封胶，除此之外没有其它的原因造成这样的结果。

沐阳之光门窗之家位于湖北武汉，是一家集开发设计、生产、安装、服务为一体的门窗行业服务公司。沐阳之光系统门窗专注于生产55、60断桥铝平开窗，85、108、120、135断桥铝窗纱一体及别墅阳光房

面对选择的时候，我们不要慌乱，从各种不同的断桥铝门窗厂家之中做好分辨和识别，让自己选择到更好的厂家才能够买到更好地产品，对任何选购人员来说都有极大的好处。对待任何选择都要有所依据，真正明确自己的需求是什么，综合的做好相关的判断之后，最终才可以做出更加明智的选择。正确的依据是我们做出选择的前提，有的人在选择的时候不是单纯的看到价格，就是子看到质量，任何时候只看到一点内容，我们的选择都是错误的。

断桥铝门窗批发-沐阳之光(图)由武汉市东西湖沐阳之光系统门窗提供。武汉市东西湖沐阳之光系统门窗(www.sjmyzg.com)是一家从事“建筑材料,铝型材批发兼零售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“建筑材料,铝型材批发兼零售”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使沐阳之光在金属建材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！