

160掘进机维修 大同掘进机维修 鼎辉

产品名称	160掘进机维修 大同掘进机维修 鼎辉
公司名称	太原市鼎辉工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市万柏林区西中环北中环交叉口
联系电话	13485335922 13485335922

产品详情

太原市鼎辉工贸有限公司是一家以生产经营及维修掘进机配件为主的专业化公司。目前公司主要产品有：太原煤科院EBJ120、EBZ160、EBZ220、EBZ260掘进机配件，三一160掘进机、佳木斯135、150掘进机履带板、履带销。兼营各种国内掘进机吸、回油滤芯、高压过滤器、滤芯，掘进机部分电器件、液压件。此外，公司承揽煤矿设备整机大修、零部件修理。

在煤矿掘进机液压系统出现内泄问题的情况下，若液压系统马达速度处于正常运行状态下，且泄油口没有明显故障表现时，可以采取的处理方式为：将运输油路的操作阀门部件与装载油路的操们阀门部件进行交换，压力较低的一侧即判断为存在溢流阀内泄的区域。

太原市鼎辉工贸有限公司是一家以生产经营及维修掘进机配件为主的专业化公司。目前公司主要产品有：太原煤科院EBJ120、EBZ160、EBZ220、EBZ260掘进机配件，120掘进机维修，三一160掘进机、佳木斯135、150掘进机履带板、履带销。兼营各种国内掘进机吸、回油滤芯、高压过滤器、滤芯，掘进机部分电器件、液压件。此外，公司承揽煤矿设备整机大修、零部件修理

2.3水冷散热器在工作时，应特别注意防漏水、防堵塞、防凝露。

2.4风冷散热器安装时，散热器叶片应沿冷却风气流方向；进口空气温度不高于400C、进口端风速为4 - 6m/s; 2.5由于风冷散热器具有风阻参数的特点，大同掘进机维修，选用整机中的散热器时，应根据负载要求和风机能力，查散热器热阻、流阻与风速的关系曲线，综合考虑散热器热阻和风阻两个参数。

太原市鼎辉工贸有限公司是一家以生产经营及维修掘进机配件为主的专业化公司。目前公司主要产品有：太原煤科院EBJ120、EBZ160、EBZ220、EBZ260掘进机配件，三一160掘进机、佳木斯135、150掘进机履

带板、履带销。兼营各种国内掘进机吸、回油滤芯、高压过滤器、滤芯，掘进机部分电器件、液压件。此外，公司承揽煤矿设备整机大修、零部件修理

7) 切开头截齿、齿座应无缺，160掘进机维修，发现有掉齿或严重磨损不能运用的，应堵截掘进机电源，及时替换。

(8) 装载耙爪、链轮要无缺。刮板链垂度应适宜，无断链丢销景象，刮板完全无损，掘进机维修厂家，应拧紧防松螺帽，防止刮板松动。

(9) 履带、履带板、销轴、链轮保持无缺，按规则调整履带的松紧度。

(10) 喷雾体系、冷却设备、照明应无缺。

160掘进机维修-大同掘进机维修-鼎辉由太原市鼎辉工贸有限公司提供。太原市鼎辉工贸有限公司(www.tydinghuigm.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。太原鼎辉工贸——您可信赖的朋友，公司地址：太原市万柏林区西中环北中环交叉口，联系人：魏总。