

耙渣机价格 广西电动耙渣机价格 永力通机械

产品名称	耙渣机价格 广西电动耙渣机价格 永力通机械
公司名称	襄阳永力通机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区邓城大道邓城工业园
联系电话	15207277066 15207277066

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳永力通机械有限公司

?履带扒渣机电机的安装与调整方法

履带扒渣机电机的安装与调整方法

履带扒渣机电机需要采取凸缘安装方式。前端盖上四孔作为安装用孔.前端盖的外圆及端面B作为定位面。前端盖C面上60000型轴承系与电动葫芦卷筒配合用.对于一般场合可以不要。

机座接线盒上四螺孔电动葫芦断火限位器用，山西井下耙渣机价格，对一般场合可以不用。为了保证电动机可靠工作.制动装置需调整得当，转子轴向移动量1.5mm右.不宜小于1mm.过小的移动量往往会使制动环与后端盖不能完全脱离.造成相互的摩擦.增加损耗并引起发热，严重时烧坏绕组使电机停转;另一方面移动量也不宜过大.以防冲击力太大而损坏制动环.且使制动不良。

履带扒渣机电机具体调整移动量的方法如下：卸下锁紧螺母上的圆柱头六角螺钉.用扳手旋锁紧螺母.每次旋转12孔的角度，装上六角螺钉测试制动情况.反复调整直至制动符合舍要求为止.(如电动机装于电动葫芦时.则可用电动葫芦起吊重物的下滑量为依据逐一整来确定制动情况的好坏)对13KW、18.5Kw电动机顺时针旋转锁紧螺母是增大移动量，这时弹簧压力减小.制动力矩也相应减小，反之逆时针旋转锁紧螺母时移动量减小，弹簧压力增大，制动力矩相应增大。

?轮胎扒渣机油箱内产生泡沫或油呈乳状原因及解决方法

轮胎扒渣机油箱内产生泡沫或油呈乳状原因及解决方法

造成轮胎扒渣机油箱产生泡沫或油呈乳状的原因有五点：

- 1、液压系统吸入空气 解决方法：排除空气；
- 2、液压油温过低粘度过大、油泵吸油不足而吸入空气 解决方法：适当提高油温；
- 3、油箱油量不足 解决方法：加注液压油；
- 4、滤清器太脏 解决方法：清洗滤清器；
- 5、液压油变质 解决方法：更换新油。

以上就是轮胎扒渣机油箱产生泡沫或油呈乳状的五大原因及解决方法，广西电动耙渣机价格，希望对大家有所帮助！

要想隧道出渣快请选用永力通小型扒渣机！小型扒渣机的适用各大、中、小型磷矿、铁矿等矿产资源及碎石、土料采集和水电站引水渠、隧道挖掘装载；小型轮式扒渣机包括液压行走、挖掘采集、输送、装车四种功能，采用大型挖掘机操作流程，小型扒渣机整机结构紧凑，甘肃隧道耙渣机价格，工作平稳，冲击力小，性能可靠。可在潮湿的巷道内工作，全断面装矿，不留死角，无需人工辅助清底装矿；一台小型轮式扒渣机可以替代30名工人在矿井中完成装车任务，降低人工施工成本，使矿山施工更安全；该机具有良好的工作环境，操作安全，舒适轻松；很多用户在使用小型扒渣机后，耙渣机价格，对出渣效果很是满意，可见小型扒渣机，怎一个快字了得！

耙渣机价格-广西电动耙渣机价格-永力通机械由襄阳永力通机械有限公司提供。襄阳永力通机械有限公司（www.hbylt.com）为客户提供“扒渣机,小型扒渣机,矿用扒渣机,履带扒渣机,扒矿机”等业务，公司拥有“永力通重工,永力通”等品牌。专注于装载机械等行业，在湖北襄樊有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。