

凯普特驾驶室总成 隆宇汽配 陕西凯普特驾驶室

产品名称	凯普特驾驶室总成 隆宇汽配 陕西凯普特驾驶室
公司名称	襄阳隆宇汽车配件有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区东风汽车大道特一号锦绣汽配城17幢12室
联系电话	15971017518

产品详情

如果行驶途中遇到挡风玻璃碎裂，不能惊慌，东风凯普特驾驶室型号，要把握住方向，防止汽车偏离行驶路线。如果是在高速公路上行驶，请不要用紧急制动，应缓慢减速，靠路边停车。

钢化玻璃碎裂后，玻璃碎片会散落在仪表板、座椅上或其周围，应小心清理，以防划破身体。附着没有散落一F的玻璃，也应将其敲下，以防行车中再次掉落。碎片清理干净后，即可继续行驶。没有挡风玻璃，风会穿车而过，如果遇上气候寒冷，会影响正常的驾驶操作。因此，有必要关严侧窗，减弱气流的流速。条件允许的情况下，应尽快去修理厂安装新的玻璃。

东风驾驶室保养：检查机油、刹车油，陕西凯普特驾驶室，如缺少要及时补充。检查底盘是否有漏油、漏水现象。检查做四轮定位或动平衡检查。检查风扇皮带有无破损或断裂，调整皮带的松紧度。襄阳隆宇汽车配件有限公司专业从事于东风多利卡D5D6D7D8D9D12驾驶室，多利卡S/M/L系列驾驶室，东风凯普特K5K6K7K8驾驶室等多种驾驶室。检查全车线束的连接情况，有无线皮开裂、松脱、接触不良等现象。注意冷却液不要换成清水。气温的逐渐回升，有的朋友发现水箱里的冷却液不足，就随意的用清水来补充。襄阳隆宇汽车配件有限公司生产的驾驶室价格实惠，质量保证，有需要的朋友可以联系我们。

浙江东风多利卡驾驶室厂家原装产品，销往全国各地，浙江东风多利卡驾驶室总成供应驾驶室总成、空壳、配件，原装产品，销往全国各地浙江东风多利卡驾驶室配件供应驾驶室总成、空壳、配件，原装产品，销往全国各地

它能够充分满足用户对工程车承载、爬坡等方面的专门需要，是市场同类型工程车中配置、性价比和承载好的品牌。

襄阳隆宇汽车配件有限公司主营东风多利卡D5/D6/D7/D8/D9/D12、东风凯普特K5/K6/K7/K8、福瑞卡、2

018款东风多利卡/凯普特、力拓、途逸、劲诺、劲勇等驾驶室总成及车架大梁全车件;东风凯普特N280/N300、凯普斯达NT400、金刚、劲卡、特商、金泰龙、御风、新能源电动汽车等驾驶室总成及车架大梁全车配件。