

专业现浇阁楼制作 鲍氏建设 现浇阁楼

产品名称	专业现浇阁楼制作 鲍氏建设 现浇阁楼
公司名称	福建鲍氏建设发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区榕城广场4号楼
联系电话	13850131616

产品详情

现浇阁楼混凝土裂缝处理

依据混凝土裂缝宽度，深度以及扩展情况，采取不同的处理方法。

(一) 对于浅表面裂缝(沉缩裂缝，干缩裂缝)，缝宽小于0.5mm，可用下列方法：

- 1.裂缝表面清理干净，用水泥浆刮抹。
- 2.稍深一些的裂缝，沿裂缝凿去薄弱部分，专业现浇阁楼制作，用水冲洗后，用1：2水泥砂浆修补。

(二) 裂缝较深(10mm以上)

- 1.注射环氧树脂黏合剂。注射前，用电风吹干裂缝，然后用注射qi把黏合剂缓慢注入，至全部充满。
- 2.裂缝口扩成v型，用毛刷清除粉末，用电风吹干，在扩口内填入环氧树脂胶泥即可。

现浇阁楼对由温度、混凝土的收缩、施工等因素引起的非受力裂缝处理如下：

- 1、对当楼板出现裂缝面积较大时，应对楼板进行静载试验，检验其结构安全性，必要时可在楼板上增做一层钢筋网片，以提高板的整体性。或在板面用环氧树脂液灌缝封闭(作一层防水也行)，在板底用碳纤维布粘贴成井字形，间距同布宽。
- 2、对通长、贯通的危险结构裂缝，现浇建阁楼，裂缝宽度大于0.2mm的处理方法也为：除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净，将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外，还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。当用碳纤维布加固时，对单条裂缝，现浇阁楼，除了沿缝粘贴外还要在垂直于缝方向间距布宽粘

贴；对相互交叉的多条缝要井字形粘贴，间距同布宽。(布宽300mm左右为宜)

3、对通长、贯通与非通长、贯通裂缝共同组成数量又多时板底只有纵横都粘贴。

以上是楼板裂缝处理，混凝土现浇楼板开裂的详细信息.

如果发现现浇楼板漏水怎么办?

现在来分析各类裂缝的处理方法：

(1)对混凝土中水泥安定性不合格或者水泥不同品种混用发生化学反应而导致的破坏性裂缝，须进行彻底处理，即将混凝土打掉重新浇筑。

(2)对受力产生的裂缝，可根据裂缝出现的原因，有针对性地采取加固补强措施。如果对已影响到结构安全的楼板裂缝，除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净，现浇混凝土阁楼，将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外，还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。当用碳纤维布加固时，对单条裂缝，除了沿缝粘贴外还要在垂直于缝方向间距布宽粘贴；对相互交叉的多条缝要井字形粘贴，间距同布宽。(布宽300mm左右为宜)

专业现浇阁楼制作-鲍氏建设(在线咨询)-现浇阁楼由福建鲍氏建设发展有限公司提供。福建鲍氏建设发展有限公司(www.fjbsjs.com/)是从事“房屋改造、别墅改造、厂房改造、店铺装修”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邓琴。