

南京印花机 印花机报价 虹彩数码T恤印花机

产品名称	南京印花机 印花机报价 虹彩数码T恤印花机
公司名称	东莞市虹彩数码科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇宝屯社区东宝路72号A栋一楼01号
联系电话	13560893880

产品详情

纯棉数码直喷印花机全套都有什么

1、电脑

电脑有两个作用，一是需求处理纯棉数码直喷印花机印花时用到的图片，服装印花机，二是装置与配套的软件，纯棉数码直喷印花机是电脑通过专用的软件来驱动的。装备不太高，当然了在预算足够的情况下，尽可能装备高一些，这样纯棉数码直喷印花机运转的更流畅一些。

2、印花机

纯棉数码直喷印花机的机型目前比较多，个性化定制、服装电商、服装印花打版之类的可选小型印花机，印花厂或服装厂需求大型的印花机，如跑台机或者椭圆机。

3、固色设备

纯棉数码直喷印花机的墨水需求过高温后，才会洗不掉的，所谓的固色其实便是过高温，产量不大的话，可以用压烫机，产量大的话，南京印花机，可以用工业级的烘箱。

4、耗材

纯棉数码直喷印花机耗材包括墨水、处理液、喷头保湿液、喷头清洗液等，备齐这些，纯棉数码直喷印花机的全套就集齐了。

纯棉数码直喷印花机墨盒产生气泡怎么办

在纯棉数码直喷印花机日常生产中。如果纯棉数码直喷印花机连供墨盒产生气泡，就会影响到打印输出效果，并且浪费很多墨水纸张，遇到问题就应该马上解决问题，那是什么原因导致墨盒会产生气泡？

- 1.连供墨盒产生气泡故障现象：外置墨盒放在低位很长时间，现在输墨管线不进墨；
- 2.打印时总是缺黑色；刚开始打印测试正常，打印几页后出现断线现象；
- 3.打印前要清洗很多遍清洗命令。

解决方案：

- 1.出现以上故障大部分都是由于墨盒中墨水泡沫化所致。连供墨系统在使用半年后，来自墨水中的少量微小空气泡和从纯棉数码直喷印花机喷头进入打印墨盒的少量空气泡的积聚，纯棉数码直喷印花机会逐渐将墨水泡沫化。出现这种问题，抽出这些泡沫换成正常的墨水即可解决。
- 2.打印墨车归位后，打印机会执行自然清洗一次，请执行喷嘴检查打印测试线。
- 3.可以再重复执行清洗与打印测试线3次，直到测试线完全正常。然后打印四色或六色色块测试图，色块测试图必须连续打印3-5张，同时观察打印机工作是否正常。如果打印有异常，可重复以上步骤。
- 4.如果执行了9-12次的清洗后，纯棉数码直喷印花机打印机仍然不正常，可让纯棉数码直喷印花机休息12小时再测试。

数码胶浆印花与传统胶浆印花其实是差不多的，都是通过凝胶的介质作用，牢固的附着在面料上，可以适应各种色深及材质的印花，它可在棉、麻、粘胶、涤纶、丙纶、氯纶、锦纶及各种纤维的混纺织物上印花，也可在皮革、人造革等材料上印花，用它可进行荧光印花、喷墨印花、烂花印花、静电植绒印花等印花工艺。胶浆印花工艺的优点是应用广泛，印花机报价，色彩靓丽，还原度高。

因为它的覆盖性非常好，使深色衣服上也能够印上任何的浅色，而且有一定的光泽度和立体感，使成衣看起来更加美观了，只不过彼此用的浆料配比不一样、需要与之融合的颜料也不一样而已。

数码胶浆主要是白色浆料，其配比的材料一定要与纺织涂料墨水相融合，而纺织涂料墨水又一定要与喷头融合，不能堵喷头，所以就要求墨水颗粒很细，数码直喷印花机，因而数码胶浆的价格相对传统浆料要高。

数码胶浆印花主要是用于深色布料的印花，主要就是用来在深色布料上打白底的，好让彩色能在布料上呈现出来，因为一切彩色都只能在白色上面呈现出来。先制菲林出一块网板(无论图案有多少种颜色只出一个网板就行)将白胶浆刮在布料上呈白底，再由数码喷彩墨形成图案。这时候很多人就会问那对位问题怎么弄的呢，这就是数码直喷印花机上面有玛仔定位，整个机器系统都是一环接着一环定位的，而且菲林可以直接在机器上打印，更加减少了对位的误差，机器上还可以配有晒板机，直接在机器上出菲林直接晒板，其定位准确度可以达到零误差，又方便。

南京印花机-印花机报价-虹彩数码T恤印花机(优质商家)由东莞市虹彩数码科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市虹彩数码科技有限公司(dghcsmkj.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为印刷设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!