

喜客Saeco咖啡机维修费用 咖啡机维修费用 恒兴电器公司

产品名称	喜客Saeco咖啡机维修费用 咖啡机维修费用 恒兴电器公司
公司名称	恒兴（北京）电器设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西四环中路19号1号楼2层-029（注册地址）
联系电话	13522195790

产品详情

沥水盘或排水槽清洗

（1）沥水盘，使用机器后将沥水盘取下用清水擦洗抹干后装回使用。

（2）排水槽，先取下沥水盘后，用湿抹布将排水槽内的沉淀物清除干净，喜客Saeco咖啡机维修费用，再用热水冲洗，使排水管保持畅通；如遇到排水不良时，可舀一小勺咖啡机专用清洁粉倒入排水槽内，用热水浸泡五分钟，Saeco喜客咖啡机维修费用，等它溶解排水管内的咖啡渣油，然后进行清洗。

如咖啡机底部漏水，请检查排水管是否堵塞，如堵塞，咖啡机维修费用，用清洗疏通下排水管及排水槽，将里面异物清理干净。

以上内容由恒兴电器为您提供，希望对有需要的朋友能有所帮助！

咖啡机的蒸煮头出水量少或出水不顺畅

原因及处理：

长期不清洗咖啡机或清洗不够彻底会出现这种情况，可将蒸煮头上的虑网卸下来清洗干净，再重新安装即可。

检查水位线看是否缺水，没有水位线可直接关机重启使其充分补水。

在萃取咖啡时旁边有咖啡液溢出。

原因及处理：

在挂手柄之前，手柄口及手柄耳朵上的粉渣没擦拭干净。将手柄冲洗干净，Saeco喜客咖啡机维修费用，再装咖啡粉，填压好粉之后把手柄边缘的粉擦拭干净。

蒸煮头上的橡胶密封圈老化，密封效果欠佳。只需将蒸煮头里的虑网卸下来，将橡胶圈换一个新的再上上去就好。

想要了解更多咖啡机维修的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

咖啡机修理方法

系统缺水解决方法：拆机检查是否流量计堵了，如果堵了，把流量计放在流水下冲洗；如果没堵，检查哪段水管堵了，疏通即可。

热盘无功率或电热盘温度保险丝烧坏解决方法：

- 1、重启；
- 2、检测咖啡机电热盘火线零线，蒸汽电热盘火线零线是否正常，不正常更换。

恒兴电器专业提供咖啡机维修，如需了解更多详情，欢迎与我们交流!

喜客Saeco咖啡机维修费用-咖啡机维修费用-恒兴电器公司由恒兴（北京）电器设备维修有限公司提供。恒兴（北京）电器设备维修有限公司（www.hxsbw.com/）是北京 海淀区 家电维修、安装的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在恒兴电器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创恒兴电器更加美好的未来。