

# 石景山区消电检 天川科技

产品名称	石景山区消电检 天川科技
公司名称	北京天川科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区四季青路8号郦城工作区806室
联系电话	13716331724

## 产品详情

### 消防材料检测

耐火材料检测是由国家规定的第三方检测公司对需要检测的施工材料进行耐火试验。出具MA、AL检验报告。当施工材料符合耐火试验的标准方可投入施工使用。

建筑内部装修材料燃烧性能的检测范围：钢结构防火涂料检测，石膏板，硅钙板，岩棉板的1级检测。纸面石膏板，矿音吸音板，塑板，大芯板，壁纸，地毯，木地板，复合木地板，PVC地胶板，窗帘布，软包布，橡塑保温板，橡塑保温管，饰面板，PVC电线套管的B1级检测。同时我公司也是经北京市消防局审核批准的具有建筑消防检测，电气防火安全检测的企业，为数千家企事业单位的预防和减少火灾安全隐患提供了充分的科学依据和有效的整改建议，能在不影响正常生产经营和生活的条件下，为您提供满意的检测服务。

问题：广播是沉默的。原因：通常放大器没有输出。解决方案：检查放大器本身。问题：个别部分是沉默的。原因：扬声器损坏或电缆松动。解决方案：检查扬声器和接线。问题：您无法强制切换到事故广播。原因：通常，开关模块的继电器不工作。解决方案：检查继电器线圈和触点。问题：分层广播是不可能的。原因：分层广播交换设备故障。解决方案：检查开关设备和接线。问题：内部呼叫无法正常工作。原因：对讲电话本身故障，对讲电话插孔松动或线路损坏。解决方案：检查对讲电话和插孔本身，检查线路。

新村社区开展培训教育机构消防安全大检查

工作人员采取听、问、查的形式，石景山区消电检，重点检查紧急疏散通道是否畅通、应急灯和灭火器是否能正常使用、消防栓是否停用或损坏、场所内是否有违规用电等现象。除此之外消防大队工作人员还查看了培训学校的消防安全责任制度和消防安全应急预案，并对本次检查做好详细的消防巡查记录。针对本次检查，工作人员对发现的问题当场提出了整改意见，社区安全专干高玲玲同志要求学校负责人按照整改要求限期进行整改，并要求培训机构的管理者不断提升自身的安全防范意识，加强日常安全检查，以保障学生的人身安全。

通过本次的消防安全检查，加强了培训学校的消防安全管理工作，提高了消防安全意识，同时也加大了社区消防安全工作力度，做到防患于未然。培训学校负责任也纷纷表示，集中一切力量，为孩子的安全保驾护航。

石景山区消电检-天川科技(推荐商家)由北京天川科技发展有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京天川科技发展有限公司（[www.tianchuankeji.com.cn](http://www.tianchuankeji.com.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为技术合作较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!