

高速搅拌釜厂家 搅拌釜 春强机械

产品名称	高速搅拌釜厂家 搅拌釜 春强机械
公司名称	安丘市春强机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市凌河工业园
联系电话	13780809687

产品详情

磁力反应釜保养维护：磁力反应釜像其他的化工机械一样在平时使用都是相当的要注意的。

- 1、磁力反应釜蒸汽管道不允许泄漏，低速搅拌釜哪家好，机器停用时应封闭阀门，并保障安全阀、压力表的牢靠性。
- 2、磁力反应釜各光滑部位应常常注油。
- 3、磁力反应釜墙板密封部不应有原料泄漏现象。
- 4、磁力反应釜皮带松紧水平相宜，定期检查调节或更换。
- 5、刚使用出现黑料现象主要是机器运转后没有及时调紧主轴与填料箱的间隙，母料返流间隙弥补空间加热后发生老化变成黑料，磁力反应釜在真空时就轻易将黑料抽进搅拌缸内。此时请将磁力反应釜主轴上的填料箱（两边四组）上开关关上（松开内六角螺丝），将外面的四氟填料取出后，搅拌釜，后面的四氟圈清洗干净，再重新换上新的填料调紧。一天检查一次，一有松动立刻调节填料间隙。
- 6、磁力反应釜运行六个月后若进行大修，检查易破坏水平，作出合适调节及更换。

落实反应釜动火作业防范措施：

- 1、拆卸拿离。在可能的情况下，把禁火区内需要动火的能拆卸拿离的设备、管道及其附件，从主体上拆下来，移至别的地方去动火，动火作业完后再装回原处。
- 2、隔离遮盖。将动火的设备、管道及其附件和相关连的运行系统隔开，如在管道上加堵盲板，

加封头或拆掉一节管子等办法，隔绝易燃的物料和介质气体进入动火作业点。

3、清理现场。反应釜动火前要清理现场，这是基本的要求。动火前应把动火点周围的易燃物品转移至别的地方，现场应打扫干净。

4、检查确认。做好相关准备工作后，要检查确认，这一关很重要。经检查确认无误后，开具“动火安全作业证”，如果进入反应釜内作业，还要开具“设备内安全作业证”，落实好监护责任人。

反应釜是目前石油化工、食品等行业中非常受欢迎的一种加工设备。然而随着这些行业的产品需求量都在不断增加，所以对于搪瓷反应釜的应用也是非常多的。那么在了解搪瓷反应釜之前，我们对于它的制作也应该先有个详细的了解，看看它是由怎样的工艺制作而成的。

反应釜减少损坏方式：

实验室反应釜之耐腐蚀性基于在玻璃衬里与介质接触后，造成一层硅氧掩护膜，此膜阻拦了介质对罐体的腐蚀。当搪玻璃层接触强碱液时，其外表不能造成硅氧掩护膜，高速搅拌釜，致使碱液一直向玻璃层深部腐蚀，而强碱浓度越高，温度越高其被腐蚀的水平越大，沸腾状况的强碱溶液具备最大的腐蚀才能。

高速搅拌釜厂家-搅拌釜-春强机械由安丘市春强机械制造有限公司提供。安丘市春强机械制造有限公司（www.chunqiangjixie.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。春强机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省安丘市凌河工业园，联系人：徐经理。同时本公司（www.cnqianghua.com）还是从事化工用搅拌釜，化工用反应釜，搅拌釜的厂家，欢迎来电咨询。