

英格索兰微油螺杆空压机 空压机 威海德盛烟潍

产品名称	英格索兰微油螺杆空压机 空压机 威海德盛烟潍
公司名称	威海德盛烟潍空压机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市世昌大道111号
联系电话	18663131896

产品详情

如何判断螺杆空压机有没有漏气现象

很多用户都很奔溃，想想自己不仅投资买了螺杆空压机，后期还要花钱搞各种维护。这其中就有因为漏气的问题就不知道找了多少维修师傅，而且既没有查到原因又没有解决问题，所以很多企业都会那种对于维修企业的不信服，没有安全感。其实螺杆空压机漏气问题很好解决，首先我们要怎么判断螺杆空压机有没有漏气，下面几点都是漏气的表象。

预防空压机油分芯烧毁的措施

一、停用了一段时间的空压机，或冬天气温低时，再次启动机器前，往主机内部加入少量润滑油，英格索兰微油螺杆空压机，让主机启动时有润滑油和冷却。

二、日常运行中，注意空压机的排气温度，一旦发现机器长时间排气温度过高运行时，找出高温的原因并解决问题。让空压机在正常的排气温度下运行，避免机器长时间的高温，引发油路系统故障从而导致火灾的发生。

三、静电释放明火烧毁油分芯。检测空压机的接地是否正常、油气桶是否与机器地线导通、安装油分时注意观察与石棉垫接触的油气桶平面是否有异物。例如生锈的平面、有涂过密封胶的平面，英格索兰微油空压机，或者其他异物影响到与油分接地导通。

通电后电动机虽不转，但无异响，也无异味和冒烟。则检查电源回路开关，空压机，熔丝、接线盒处是否有断点，如有则进行修复。电动机空载电流不平衡，三相相差大则可能是重绕时，定子三相绕组匝数不相等、绕组首尾端接错、电源电压不平衡、绕组存在匝间短路、线圈反接等故障。

通过绕组匝间冲击耐电压试验仪、电桥试验等逐一排除和消除这些故障。电动机空载电流平衡，但数值大。可能是修复时，定子绕组匝数减少过多，或Y接电动机误接为Δ，或电机装配中，转子装反，使定子铁芯未对齐，有效长度减短。或大修拆除旧绕组时，使用热拆法不当，使铁芯烧损。

这些问题则通过逐一排除进行修复，若是匝数减少的问题，则重绕定子绕组恢复正确匝数。若是接法错误，则改接为Y，若是装配错误和铁芯烧损则重新装配，检修铁芯或重新计算绕组，适当增加匝数。

英格索兰微油螺杆空压机-空压机-威海德盛烟潍由威海德盛烟潍空压机有限公司提供。威海德盛烟潍空压机有限公司 (www.whkongyaji.cn) 是从事“空气压缩机,干燥净化设备,过滤器,储气罐,气动元件,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。