

统艺仿石漆效果 福州仿石漆 柯宝建材

产品名称	统艺仿石漆效果 福州仿石漆 柯宝建材
公司名称	福建柯宝建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区盖山投资区高兴路6号
联系电话	13395009157

产品详情

解决方法：

1.调整碎石级配

过多使用粒径小的碎石会使漆膜表面质感降低，过度使用粒径过大的碎石，则容易造成飞溅和掉砂，只有按一定级配配比，才能达到均匀统一。

2.调整施工操作

如果是喷枪原因，则需要调整喷枪口径和压力。

3.调整涂料稠度

如果是涂料稠度造成原因，则需要调整稠度。

三、真石漆发花

原因一：基层酸碱度的影响，酸碱度大于9，就会导致发花现象。

原因二：施工过程中薄厚不均匀容易出现发花，此外真石漆喷涂用量过少，漆膜太薄也会造成发花现象。

原因三：真石漆生产过程中，纤维素比例过高，是发花的直接原因。

仿石漆为何称为液态石？

注意事项

- 1、阴阳角裂缝：真石漆喷涂过程中，有时会在阴阳角处出现裂缝，因阴阳角是两个面交*，如果喷上真石漆，在干燥过程中会有两个不同方向的张力同时作用于阴阳角处的涂膜，易裂缝。现场解决办法：发现裂缝的阴阳角，用喷枪再一次薄薄的覆喷，隔半小时再喷一遍，直至盖住裂缝；对于新喷涂的阴阳角，则在喷涂时特别注意不能一次喷厚，采取薄喷多层法，即表面干燥后重喷，喷枪距离要远，运动速度要快，且不能垂直阴阳角喷，只能采取散射，即喷涂两个面，让雾花的边缘扫入阴阳角。
- 2、平面出现裂缝：主要原因可能是因为天气温差大，突然变冷，致使内外层干燥速度不同，表干里不干而形成裂缝，统艺仿石漆批发，现场解决方法是改用小嘴喷枪，薄喷多层，尽量控制每层的干燥速度，喷涂距离以略远为好。
- 3、成膜过程中出现裂缝：在喷涂时，覆盖不够均匀或者太厚，在涂层表面成膜后出现裂缝，甚至若干星期后出现裂缝，统艺仿石漆效果，这种情况就要具体分析，除了施工时注意喷涂方法外，必要时应改变配方，重新试制。
- 4、天然真石漆的生产工艺简单，成本低，福州仿石漆，性能优异，向更高档次开发前景广阔，例如环保型、高弹性、不粘尘等系列。
- 5、高档次的真石漆必须配套严格的施工工艺，制造厂家的涂料尽管质量较好，但如果施工人员经验不足，素质较低，对不同厂家的真石漆性能不了解或了解不够全面，也会造成各种问题。
- 6、为满足高档次建筑装饰行业日益个性化发展的需要，如仿大理石，仿花岗石涂料的开发，更加显示出喷涂工艺的重要性，只有更完善、更配套的施工工艺，才能充分展示出真石漆的独特外观及优越性能。

柯宝仿石漆厂家：液态花岗岩涂层系统由抗碱底漆、造型骨料，有色底涂，主材面涂，水性罩面漆组成。

适用范围：山庄别墅、酒店、宾馆、场所、商业会所、水泥纤维板、柱面、石膏饰线、各式隔墙板、天花板等一切建筑物内外墙大面积使用。

仿石漆材料特征：

- 1.涂层表面凹凸柔顺，色彩相互渗透，创造出犹如天然花岗石般的美感。
- 2.可满足现有仿花岗石品种，还可根据用户要求实样定制。
- 3.不受基面造型的影响，适合多种基面，统艺多彩仿石漆厂家，可随建筑物造型任意涂装，大限度地发挥建筑师的创造灵感。
- 4.运用一次喷涂成功的高科技方式，使涂层饱满、厚实、丰润。
- 5.具有超越的耐候性、耐碱性、柔韧性、自洁性、抗紫外线性能极佳，不易褪色，为建筑物装饰的上选之材。

统艺仿石漆效果-福州仿石漆-柯宝建材(查看)由福建柯宝建材科技有限公司提供。福建柯宝建材科技有限公司(www.kobojc.cn)为客户提供“防水铺贴,艺术涂料,水性石材,内外墙涂装,仿石漆”等业务,公司拥有“柯宝”等品牌。专注于室内涂料等行业,在福建福州有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:王先生。

