

# 英格索兰空压机设备 恒捷机电 英格索兰

产品名称	英格索兰空压机设备 恒捷机电 英格索兰
公司名称	深圳市恒捷机电设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗段广深路98号阿特拉斯空压机
联系电话	15989505881

## 产品详情

### 英格索兰空压机4-11KWUP系列

英格索兰设计的具有创新技术，融合整个空气系统解决方案的UP系列螺杆空压机，英格索兰空压机设备，是为了帮助客户增加更大的利润。

UP系列不仅仅是一个整合型的压缩空气系统，而且也是一个完整的空气解决方案。是帮助您在今天的商业中获得更大利润的一个可靠的压缩空气气源。它具有：

? 运行的可靠性

? 高效的生产力

? 操作的灵活性

? 高效和节能

提供了干燥而清洁的压缩空气

所有的整体式压缩空气系统机组都配备了一体化的节能的空气处理中心，英格索兰螺杆空压机，包括高性能的空气干燥和过滤器，除去了压缩空气中的水份、油份和固体颗粒物。

高效的部件

UP系列整体式压缩空气系统整合型机组，只选用高品质的部件，从而确保系统效率和高效的生产力，它

像一个高效的空压机房，完全没有传统空压机站房复杂的配备和高昂的成本。整体式压缩空气系统整合机组配备了：

1. 高效螺杆式空气压缩机
2. 节能的循环式冷冻干燥机
3. 高效聚凝式过滤器组
4. 高效颗粒过滤器
5. 集成的压缩空气储气罐
6. 集成的空压机和干燥器的控制器
7. 低压降的管路
8. 高效水分分离器
9. 低噪音运行

**螺杆空压机风量不足的原因有哪些？**

螺杆空压机风量不足的原因有哪些？我们先来了解一下问题的本质，当螺杆空压机风量不足时也会影响到螺杆空压机的正常运行，这也对我们生产上面的效益也会随着降低，下面我们来看有哪些原因导致的空压机风量不足！

螺杆空压机风量低的产生原因:

1、压力维持发动作不良

解决办法：拆卸后检查阀座及止回阀阀片是否磨损，如磨损及时更换。

2、油气分离器堵塞

解决办法：日常检修保养，必要时更换。

3、泄放电磁阀泄漏

解决办法：日常检修保养检修，必要时更换。

4、容调阀调整不当解决办法：重新调整一下容调压力。

5、进气过滤器堵塞

解决办法：对其进气过滤器进行定期检查，发现问题后，及时清洁或更换。

## 6、进气阀动作不良

解决方法：拆卸清洗后加润滑油脂。

当螺杆空压机风量过低时，不妨对照以上几种可能，英格索兰节能空压机，给螺杆空压机做个检查，该修的修，该更换的就更换，发生问题及时处理，才能保证空压机安全可靠的运行，切记，不要擅自拆卸空压机核心部件，英格索兰，可以联系专业的技术人员。

恒捷机电-20年专注空压机服务，提供各大品牌空压机维修保养服务，专业维修团队上门维护。

一体化的智能控制系统可以持续监测压缩机的关键运行参数，并进行自适应调整，大大降低了故障停机时间。

-过滤系统的报警提示与监控

-实时的保养指示器确保机组的高效运行性能

-根据环境温度自动调节冷却风量的变频风扇，大大降低了机组的能耗和运行噪音

-高效的冷却剂温度控制系统，减少了冷凝水析出，大大延长了轴承的寿命

-通过实时监测和稳定机组输入电源，极大的提高了机组的生产力

英格索兰空压机设备-恒捷机电-英格索兰由深圳市恒捷机电设备有限公司提供。深圳市恒捷机电设备有限公司（[www.hjair88.com](http://www.hjair88.com)）为客户提供“空压机配件,空压机保养,空压机维修,空气净化系统设备”等业务，公司拥有“空压机配件,空压机保养,空压机维修,空气净化系统设备”等品牌。专注于电子、电工产品制造设备等行业，在广东深圳有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：唐春灵。