

混凝土现浇阁楼 鲍氏建设 现浇阁楼

产品名称	混凝土现浇阁楼 鲍氏建设 现浇阁楼
公司名称	福建鲍氏建设发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区榕城广场4号楼
联系电话	13850131616

产品详情

福建鲍氏建设发展有限公司建设针对“楼盘?板”、“别墅改造”、“现浇楼板”、古及公民用建筑、加固零星建筑领域，专门打造了一支能征善战的现代化“鲍家军”拳头队伍，经过专业化培训、考核竞争上岗，现浇阁楼价格，以福州为根据地，服务于省内各地。

现浇楼盖是指在现场整体浇筑的楼盖。其优点是整体刚性好，防水性能好，抗震性强，结构布置灵活，现浇阁楼，因此用于对抗震、防渗、防漏和刚度要求较高以及平面形状复杂的建筑。但是，由于混凝土的凝结硬化时间长，现浇混凝土阁楼，所以施工速度慢，而且耗费模板多，受施工季节影响大。

现浇阁楼对由温度、混凝土的收缩、施工等因素引起的非受力裂缝处理如下：

1、对当楼板出现裂缝面积较大时，应对楼板进行静载试验，检验其结构安全性，必要时可在楼板上增做一层钢筋网片，以提高板的整体性。或在板面用环氧树脂液灌缝封闭(作一层防水也行)，在板底用碳纤维布粘贴成井字形，间距同布宽。

2、对通长、贯通的危险结构裂缝，裂缝宽度大于0.2mm的处理方法也为：除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净，将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外，还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。当用碳纤维布加固时，对单条裂缝，除了沿缝粘贴外还要在垂直于缝方向间距布宽粘贴；对相互交叉的多条缝要井字形粘贴，间距同布宽。(布宽300mm左右为宜)

3、对通长、贯通与非通长、贯通裂缝共同组成数量又多时板底只有纵横都粘贴。

以上是楼板裂缝处理，混凝土现浇楼板开裂的详细信息.

现浇楼板厚度

住宅一般部位是11-13公分，最常见的是11公分，面积稍大一些12公分，比较大的面积13公分；卫生间、阳台、空调板等部位8公分。公共用房（包括厂房）一般12-20公分，一般部位12公分及以上，混凝土现浇阁楼，特殊部位达到20公分；也有空心楼盖达到40公分及以上。

预置楼梯是房屋结构的一部分，不要乱拆。

在房屋设计时已经将楼梯预置好的情况下，楼梯与上下楼板实际上是可以看作相连的一体，也就是说，这时楼梯是房屋结构的一部分，担负着承重等安全责任，所以最好不要肆意将预置楼梯拆除，那样会对房屋功能造成影响。当然，在实际施工过程中，出于美观、面积控制或者是功能划分等目的，一些楼梯需要重新设计和搭建，由于上层楼板已经有很多加固措施，所以楼梯进行二次搭建的安全系还是很高的，不过出于对建筑结构和生活安全的严格要求，要避免施工队伍的野蛮强拆，当涉及到切断钢筋等时，应当要求对拆除楼梯后的洞口进行碳纤维或者粘钢加固。

混凝土现浇阁楼-鲍氏建设(在线咨询)-现浇阁楼由福建鲍氏建设发展有限公司提供。福建鲍氏建设发展有限公司（www.fjbsjs.com/）实力雄厚，信誉可靠，在福建福州的装潢设计等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鲍氏建设和您携手步入辉煌，共创美好未来！