

# 供应奥驰车棚 奥驰车棚 发旭汽车配件

产品名称	供应奥驰车棚 奥驰车棚 发旭汽车配件
公司名称	五莲县发旭农机配件部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县洪凝街道下水峪二村
联系电话	13396336758

## 产品详情

奥驰驾驶室怎样进行修补，修补的情况是我们的生活中需要掌握的，只有这样我们的奥驰驾驶室才能更好的得到维护!

对奥驰驾驶室的破损处的修补需将补铺的新帆布上部搭锅车顶中心40厘米。可以将奥驰驾驶室破损的地方修理平整结实(破损部清理后可用帆布块涂黑铅油贴补平整)，奥驰车棚厂家报价，并在上部涂一遍黑铅油。在补铺之前，需要将奥驰驾驶室的新帆布边缘40厘米内须钉上两行平行交错的秋皮钉，每行秋皮钉间之距离须为20公厘，两行间之距离为20厘米。将奥驰驾驶室两面已经涂好黑铅油并干燥后的帆布铺在破损处，并夹入压口内40厘米，在两侧及下方各压过破损处40厘米，在补修完成后，奥驰车棚，须在新铺帆布边缘的40厘米内以及压缝处涂一次黑铅油，这样就好了。

### 奥驰驾驶室告诉您车窗起雾的原因

当空气中的湿度到了一定程度之后，如果车窗的温度低于了外面的温度，车窗就会起雾，这就是我们所说的前挡风玻璃起雾的现象，奥驰车棚生产厂家，如果车窗两边的温度不一样，温度低的一面表面水分的饱和蒸汽压低于周围环境的蒸汽压，你就会凝聚在玻璃的表面。以微小的水珠形式渗析出来，形成我们常见的雾气。此外外面温度与起雾现象有着紧密的联系，如果外面的温度高于0摄氏度，就会出现结雾现象；如果外面温度低于0摄氏度，就会出现结霜现象。

奥驰驾驶室的外壳采用曲面造型，然后通过生成薄壳的方法做成实体，为了很好的表先三轮车车棚的流线造型，先用多条曲线来表达奥驰驾驶室的外壳，再采用边界法生成曲面，然后将所有独立曲面拼接起来，最后生成三轮车车棚外壳。奥驰驾驶室的着色：首先对施工面做技术评测并做好施工计划 裸铁除锈 旧漆膜做羽状边处理 施工面清洁除油 喷涂环氧防锈底漆 上多功能原子灰 研磨粗原子灰 上多功能细原子灰 细磨原子灰 清洁 喷涂双组份高固底漆 喷涂研磨指示层 烘干 细磨 上填沙原子灰 细磨 清洗整车彻底去水 使用静电遮蔽纸进行遮蔽 进入烤漆房 施工面清洁除油 施工面彻底除尘 必须使用比例尺来调配漆量 喷涂金属漆2至3层 HS环保高固清漆2层（烤漆型涂料可省略此步） 烤干后检查漆面并对有瑕疵的地方进行抛光处理，到这里着色就完成了。供应奥驰车棚-奥驰车棚-发旭汽车配件(查看)由五莲县发旭农机配件部提供。五莲县发旭农机配件部(wlfaxupeijian.com)是从事“五征配件,奥驰车棚,五征农机驾驶室”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优

质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。