

双头组合冲床价钱 双头组合冲床 先康机械值得信赖

产品名称	双头组合冲床价钱 双头组合冲床 先康机械值得信赖
公司名称	浙江先康机械有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市唐先镇工业区
联系电话	18757631851

产品详情

浙江先康机械有限公司专业生产防盗门流水线设备，多功能多工位组合冲床，多工位组合焊机，数控开槽机、门框成型机、门扇成型机、多层热压胶合机、开式门框专用液压机，门框数控开平机，门扇数控开平机等。

先康为您补充些刨槽机操作常识：

- 1.其相关的操作人员，应按照规定要求进行操作使用，严禁违规操作，以免损坏设备。此外，未经同意，不能擅自或私自操作。
- 2.按键的力度要适中，不能用力过猛，以免有损坏。
- 3.一旦设备出现异常，那么应立即停机，并及时处理解决。
- 4.当操作人员需要离开时，或是要变换速度、更换刀具及调整工件时，都应先停车，再进行。

先康教您如何辨别一个防盗门设备产品的优劣？

一、2008年4月1日新的《防盗安全门通用技术条件》开始执行，消费者可以考虑上述标准来选购防盗门。一看等级按防破坏时间长短、板材厚度等指标，新标准对防盗门产品重新进行了防盗安全等级划分，将防盗安全级别调整为“甲”、“乙”、“丙”、“丁”4级，甲为最高级，依此递减。

二、看门扇门扇的钢质板材厚度甲、乙、丙、丁级分别应达到2毫米、2毫米、1.8毫米和1.5毫米，不同防

盗等级的防盗门防盗安全性能不同，双头组合冲床厂家报价，最低一级的丁级门防破坏时间也不得少于6分钟。

三、看锁具按新标准规定，双头组合冲床厂家定做，防盗门设备的锁具应能在防破坏时间内，即使钻掉锁芯、撬断锁体连接件从而拆卸锁具或通过上下间隙伸进撬扒工具，松锁舌等，也无法打开门扇；门框与门扇间的锁闭点，按照防盗安全级别甲、乙、丙、丁应分别不少于12个、10个、8个和6个；防盗门设备的主锁舌伸出有效长度应不小于16毫米，并应有锁舌止动装置。

四、看标记新标准还增加了可以帮助消费者识别防盗门设备真伪的内容，就是要求防盗门设备应有永久性固定标记，防盗门标记共由3部分组成，双头组合冲床价钱，标记符号为拼音字母，从左到右分别为防盗安全门代号（FAM）、防盗安全级别和企业自定义特征（包括企业代号和产品代号两部分）。其中，防盗安全级别标记永久性固定在内侧铰链边上角距地面高度160厘米左右的位置

想了解生产防盗门设备吗？热压胶合机、组合冲床.....先康机械期待与您合作！

浙江先康机械有限公司专业生产防盗门流水线设备，双头组合冲床，多功能多工位组合冲床，多工位组合焊机，防盗门数控开槽机、防盗门门框成型机，防盗门门扇成型机、多层热压胶合机、开式门框专用液压机，门框数控开平机，门扇数控开平机等。

先康为您介绍开槽机的一些故障排除方法：整机振动大

产生原因：1、两金刚石切断轮变形;2、夹板、距离圈有磨损的;3、输出轴轴承损坏

排除方法：1、更换相同金刚石切断轮;2、更换夹板、距离圈;3、更换轴承

以上以往对您有所帮助，先康竭诚欢迎您的来电咨询！

双头组合冲床价钱-双头组合冲床-

先康机械值得信赖由浙江先康机械有限公司提供。“永康防盗门设备厂家,双头组合冲床,组合焊机,数控开槽机”就选浙江先康机械有限公司（www.zjxiankang.com），公司位于：浙江省永康市唐先镇工业区，多年来，先康机械坚持为客户提供好的服务，联系人：陈先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。先康机械期待成为您的长期合作伙伴！