

日业线缆 铝合金电力电缆 掇刀电力电缆

产品名称	日业线缆 铝合金电力电缆 掇刀电力电缆
公司名称	日业线缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区环湖路58号
联系电话	18062588880

产品详情

日业线缆有限公司是一家集研究、开发、生产、销售于一体的综合型现代化线缆生产企业，铝合金电力电缆，坚持“质量赢得市场、信誉取信客户、发展增强实力、产品回报社会”的发展经营理念，不断实现企业的腾飞。

电力电缆常见的线路故障：

短路性故障：有两相短路和三相短路，多为制造过程中留下的隐患造成。

接地性故障：电缆某一芯或数芯对地击穿，绝缘电阻低于10k 称低阻接地，高于10k 称为高阻接地。主要由于电缆腐蚀、铅皮裂纹、绝缘干枯、接头工艺和材料等造成。

断线性故障：电缆某一芯或数芯全断或不完全断。电缆受机械损伤、地形变化的影响或发生过短路，都能造成断线情况。

混合性故障：上述两种以上的故障。

日业线缆有限公司是一家集研究、开发、生产、销售于一体的综合型现代化线缆生产企业，坚持“质量赢得市场、信誉取信客户、发展增强实力、产品回报社会”的发展经营理念，电力电缆定做，不断实现企业的腾飞。

中间接头盒绝缘击穿。电缆接头盒的中间接头因压接不紧、焊接不牢或接头材料选择不当，运行中接头氧化、发热、流胶；在做电缆中间接头时，灌注在中间接头盒内的绝缘剂质量不符合要求，掇刀电力电缆，灌注绝缘剂时，盒内存有气孔及电缆盒密封不良、损坏而漏入潮气，以上因素均能引起绝缘击穿，形成短路，使电缆爆炸起火。

日业线缆有限公司是一家集研究、开发、生产、销售于一体的综合型现代化线缆生产企业，坚

持“质量赢得市场、信誉取信客户、发展增强实力、产品回报社会”的发展经营理念，不断实现企业的腾飞。

油浸纸绝缘电力电缆以油浸纸作绝缘的电力电缆。其应用历史最长。它安全可靠，使用寿命长，电力电缆销售，价格低廉。主要缺点是敷设受落差限制。自从开发出滴流浸纸绝缘后，解决了落差限制问题，使油浸纸绝缘电缆得以继续广泛应用。

日业线缆(图)-铝合金电力电缆-掇刀电力电缆由日业线缆有限公司提供。“电力线缆，高压交联电缆，矿物质防火电缆”就选日业线缆有限公司(ryxl888.tz1288.com)，公司位于：湖北省武汉市东西湖区环湖路58号，多年来，日业线缆坚持为客户提供好的服务，联系人：孙总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。日业线缆期待成为您的长期合作伙伴！