

# 山灵功放厂家维修 珠海山灵功放 山灵功放维修

产品名称	山灵功放厂家维修 珠海山灵功放 山灵功放维修
公司名称	广州富仕枫电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北1966号富仕枫音响维修
联系电话	15917390022 15917390022

## 产品详情

山灵音响专业维修中心，专业功放整机不工作、无声音输出、音轻、噪声大、失真、啸叫等故障维修。本中心拥有一支专业技术过硬的维修团队，队员由专业音响维修工龄20年以上工程师亲自动手，以专业技术、丰富的原厂配件，先进的检测设备，确保维修质量。可排除各种高难度故障，复原率达到新出厂的效果。

嗡嗡声通常是来自功放内部的电源变压器。其原因主要是由220V交流电源的波动引起，比方说原先是仅按220V电压来设计，并且变压器的矽钢片没有插紧，当电压偏高时就会有“嗡嗡”声出现。由于您平时不会察觉或去测量电压的波动，所以会感觉是偶尔听到。

本公司是山灵音响的厂家授权维修中心

MC-3MKII集合了发烧级CD播放机，FM收音，iPOD插座及高保真功放于一身，简单易用而又时尚精致。MC-3MKII采用全铝合金机箱，坚固沉实，而工艺的完成度也是无可挑剔的，加上开机后发出的幽幽淡蓝色的灯光和电子管灯丝的点点红光，既为居室增添了时尚感，又充满了发烧的味道。

地址：(总部)广东省广州市越秀区中山一路48号

山灵音响售后维修服务中心，专业功放整机不工作、无声音输出、音轻、噪声大、失真、啸叫等故障维修。本中心拥有一支专业技术过硬的维修团队，队员由专业音响维修工龄20年以上工程师亲自动手，以专业技术、丰富的原厂配件，先进的检测设备，确保维修质量。可排除各种高难度故障，复原率达到新出厂的效果。

欢迎邮寄或上门下单维修，总部地址：广州市越秀区中山一路48号

信噪比与输入信号电平的增加，信噪比也逐渐加大，但当输入信号电平达到某一数值后，信噪比基本保持不变。按高保真要求，信噪比应达90dB以上为好，进口的功放机往往可达110-120dB，其性能可想而知了。有的信噪比后面有A计权字样，A计权是指将噪声信号通过加权网络后测得的结果