

# 双色移印机 得利高移印丝印器材 移印机

产品名称	双色移印机 得利高移印丝印器材 移印机
公司名称	苏州吴中经济开发区得利高移印丝印器材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区东吴南路73号
联系电话	13962139968 13962139968

## 产品详情

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）专业生产和销售TIC系列移印机、丝印机、单色移印机、两色移印机、三色移印机、四色移印机、五色移印机、六色移印机，为客户提供各种印刷解决方案。

速度是此机型的优胜之处。印刷细小的物件如瓶盖，速度可达每小时120,000个。另外，此机型还可印刷较细致的图案。相对一般的机种，滚印式移印机所印的油墨会较少，而且需要更多的溶剂份量。再者，每一种颜色可能需要用上不同的溶剂来稀释，所以在油墨控制上会较困难。价钱方面，六色移印机厂家，滚印式会较昂贵，但速度及质素相对亦较好。

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）专业生产和销售TIC系列移印机、丝印机、单色移印机、两色移印机、三色移印机、四色移印机、五色移印机、六色移印机，为客户提供各种印刷解决方案。

平时还应该定期检查移印机机器的零部件是否松动，螺丝是否拧紧等等，如果发现故障，千万不要自己随意拆开，万一线路错误，可能使整个机器损坏，最好请专业人员来进行指导维修。最后如果移印机需要一段时间后才开始使用，两色移印机，那么要把机器清理擦拭干净后放在阴凉干燥的地方，以防潮湿。

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）专业生产和销售TIC系列移印机、丝印机、单色移印机、两色移印机、三色移印机、四色移印机、五色移印机、六色移印机，移印机，为客户提供各种印刷解决方案。

### 1、移印机维修常见故障

控制面板常见故障多发生为：电源线故障、熔断丝、低压变压器、整流管、稳压管烧坏。

## 2.移印机维修故障表现

A.电源线故障现象为插头与插座接触不良引发断路或者电源线绝缘保护损坏，双色移印机，并直接造成整机无电显示;

B.低压变压器烧毁大多发生于输入线圈电流过大引起，现象表现为负载电阻减弱;

C.整流管击穿原因为反向电压超过限定值突然增大所致。电解电容器在电源板上用于滤波消除电源中的高额成份，电容器击穿表现为工作电压高于额定电压造成介质穿透;

D.稳压管通过稳压电阻串联以稳定电压，稳压电阻断路后，整个电源板处于无电状况。

## 3、解决方法

以上现象一旦发生，经检测确认后应及时采用更换办法修复移印机。

双色移印机-得利高移印丝印器材(在线咨询)-移印机由苏州吴中经济开发区得利高移印丝印器材商行提供。苏州吴中经济开发区得利高移印丝印器材商行（[www.technical.com.hk](http://www.technical.com.hk)）位于苏州市吴中区227省道尹山段299号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前得利高移印丝印器材在印刷设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。得利高移印丝印器材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。得利高移印丝印器材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。