

# 减速机 硬齿面减速机 本鼎机械

产品名称	减速机 硬齿面减速机 本鼎机械
公司名称	山东本鼎机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山经济技术开发区
联系电话	13964462782

## 产品详情

### 全国减速机标准化技术委员会成立大会胜利召开

6月14日上午，全国减速机标准化技术委员会成立大会在泰兴市行政中心一号会议厅举行，会议由国家标委工业一部主任殷明汉主持召开。泰兴市委副书记、市政府市长高亚梓、泰州市政府副市长卢佩民、国家标准委副主任孙晓康、中国机械工业联合会副会长杨学桐、江苏省质量技术监督局副局长张前、全国减速机标准化技术委员会主任委员刘志新、全国减速机标准化技术委员会秘书处单位江苏泰隆减速机股份有限公司董事长殷根章等领导出席会议。以上新闻转载至减速机信息网。

山东本鼎机械有限公司专业生产减速机，各种型号齐全，有现货。欢迎选购。

### 本鼎减速机：在创新中创新高

在一次晨会中，公司老总半个小时内接了3个电话，一个电话是四川的销售人员打来的，告诉他目前那边销售情况不错；第二个电话是楼下办公室打来的，硬齿面减速机，说上海的客户来了，来谈明年的有关合作事宜；第三个电话是另一家企业的老总打来的，询问他现在企业生产经营情况，老总笑咪咪地说：“还可以还可以！”今年1至5月份，“本鼎”的销售额和上缴税收同比均增30%以上，在眼下这样的大环境下，减速机厂家，这是真的“可以”了。询问“本鼎”在如此强大的金融风暴中岿然不倒的原因，老总干脆地说了两字：“创新！”

这几年，“本鼎”就是在发展中不断创新、扬弃，在创新中创造新的发展高地。

本鼎机械有限公司专业生产减速机，减速机，型号齐全，有现货。质量有保证。

山东本鼎机械与您分享减速机行业的以下信息；减速机在使用过程中常常遇到的故障及排除法

二、轴承温度过高造成原因：减速机中的油位太低；润滑油太少，润滑油已老化；轴承损坏。排除方法：在室温下检查油位，可能需要补充润滑油。检查上次换油是在什么时候，可能需要更换润滑油。检查轴承，可能需要更换。由于本页面无法全部显示，如需帮助请拨打我们24小时服务热线

减速机-硬齿面减速机-本鼎机械(优质商家)由山东本鼎机械有限公司提供。山东本鼎机械有限公司(www.sdbendjx.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！