

找电焊活加工 铜陵盈佳机械 金华电焊

产品名称	找电焊活加工 铜陵盈佳机械 金华电焊
公司名称	铜陵盈佳机械有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市经济开发区951号中小企业创业园1栋
联系电话	13913415898

产品详情

如何消除电焊作业现场的事故隐患

电焊作业属于特种作业，电焊代加工，对作业人员的作业资格有严格的培训及考核取证制度。虽然在取证换证时经培训掌握了一定的技能，但仍有不少焊工在电焊作业中安全意识淡薄，常有违反《安全操作规程》的不安全行为。由于多数焊工电气专业技术知识及安全用电常识有限，造成电焊作业现场事故隐患较多，如电焊机外壳不接地或接地不可靠、接线柱外露不按规定做绝缘处理、焊把引线接头导体外露不按规定做绝缘处理、焊把引线浸泡在水里等。

如想了解更多电焊加工的相关信息，欢迎来电详询。

电焊机的功能

我们的柴油发电电焊机，是一款多功能于一体的机器。可以氩弧焊，二保焊，纤维素焊，手工焊多种类焊接。还配有20千瓦的辅助电源，一个最强大功能就是可以达到三种焊接方式同时使用，像电王，金华电焊，米勒这样的品牌都难达到这项功能。然而我们的价格要比他们便宜的多，这款机器最适合管道高精密焊接使用。如想了解更多电焊加工的相关信息，外放电焊加工活，欢迎来电详询。

检查焊机外观是否良好、无严重变形。

检查CO2焊枪与CO2送丝装置连接处内六角螺丝是否拧紧，CO2焊枪是否松动。

检查安装CO2焊枪时，拧紧焊枪开关插头应对准导向槽插入，焊枪安装好后，紧固螺钉要拧紧。

电焊钳有无破损、上下置壳是否松动影响绝缘，置壳紧固螺钉是否松动、与电缆连接牢固导电良好

检查检查电机固定和绝缘线圈是否完好。

检查CO2送丝装置上的遥控盒松动。

焊机车轮是否齐全转动灵活。

如想了解更多电焊加工的相关信息，欢迎来电详询。

找电焊活加工-铜陵盈佳机械-金华电焊由铜陵盈佳机械有限责任公司提供。“钣金加工,激光切割,焊接加工,机械配件,配电箱”就选铜陵盈佳机械有限责任公司（www.tlyjx.cn），公司位于：安徽省铜陵市经济开发区951号中小企业创业园1栋，多年来，铜陵盈佳机械坚持为客户提供好的服务，联系人：胡总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。铜陵盈佳机械期待成为您的长期合作伙伴！