

病床电梯 法奥电梯公司 医用病床电梯

产品名称	病床电梯 法奥电梯公司 医用病床电梯
公司名称	苏州法奥电梯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区震泽镇工业开发区
联系电话	18362579085 18362579085

产品详情

在平时乘坐电梯时，还有些事项需要特别注意：如果由于突发原因造成供电中断，而导致乘客被困在轿厢里，这是轿厢往往停止在非平层位置，乘客一定不要紧张，应通过轿内报警装置或其他可行方法通知电梯维护人员前来救援，千万不要试图打开轿门或打开轿顶安全窗逃生。

乘客在乘梯前应看清电梯轿厢是否停在本层，不可盲目跨入，防止层门开着而轿厢不在本层而跌入井道。

如果按了电梯按钮后层门仍然关闭，应该耐心等待，不要设法打开门锁，也不要再在层门前嬉戏打闹以致撞开层门。

进出电梯时行动不要过分迟缓，也不要长时间一脚踩楼层一脚踩轿厢。

在强烈的雷雨天，没有紧急事情zui好不要乘坐电梯，因为电梯机房通常设在楼顶的zui高处，病床电梯价格，如果防雷装置有故障，容易招引雷电。

此外，病床电梯，高层建筑倘若发生火灾时千万不可乘电梯下楼。携带气油、酒精、等易i燃易i爆物品的人也不应该乘电梯上下楼。

开门时有“ 嚓、嚓 ”的响声

原因：

厅门拖地摩擦地坎或厅门防火边与门套有摩擦；

厅门防撞胶条摩擦地坎；

门钢丝绳有死弯，门运行时钢丝绳产生跳动摩擦门锁盒。

解决方法：

调整厅门与地坎的间隙，病床电梯大小，紧固门套与上坎的连接螺栓，提升厅门防撞胶条并固定，调整或更换厅门钢丝绳使之运行时不再产生跳动。

苏州法奥电梯有限公司，是一家蕴藏着30多年防爆电梯技术沉淀的公司，起源于1987年，医用病床电梯，新昌新马电梯有限公司成立，从事防爆电梯研发、设计、维修、改造业务，与新合成、新昌制药等多家防爆要求的上市企业开展合作，对防爆电梯应用技术进行了深度剖析和改进。

劣质液压油，液压油与正规厂家生产的颜色浊度相比，粘度高、杂质、水分含量高，缺乏必要的化学添加剂，和液压油，无色，无味，透明如水，里面，添加抗磨剂，可以减少液压系统，尤其是液压泵磨损，提高货梯的使用寿命，而劣质的液压油，不含抗磨剂，使用劣质液压油，液压系统元件可以加速磨损，降低货梯液压系统的使用寿命，所以一定要选择正规的液压油。

病床电梯-法奥电梯公司-医用病床电梯由苏州法奥电梯有限公司提供。苏州法奥电梯有限公司（www.faothis.net）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。法奥电梯——您可信赖的朋友，公司地址：苏州市吴江区震泽镇工业开发区，联系人：罗飞飞。