

# kollmorgen科尔摩根伺服驱动器维修 servostar 200

产品名称	kollmorgen科尔摩根伺服驱动器维修 servostar 200
公司名称	苏州吉海机电设备有限公司
价格	55.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市姑苏区干将西路1296号1幢6层（注册地址）
联系电话	15618161601

## 产品详情

kollmorgen科尔摩根伺服驱动器维修 servostar 200系列部分型号:s20260-vts, s20630-vts,s20330,s20630,s20360,s21260,s22460,s24860s20330-vts , s20330-cns , s20330-dns , s20630-vts , s20630-cns , s20630-dns , s20260-vts , s20260-cns , s20260-dns , s20360-vts , s20360-cns , s20360-dns CR06250科尔摩根伺服驱动器维修汇总「诚信维修」电源输入侧的过电压主要是指电源侧的冲击过电压，如雷电引起的过电压、补偿电容在合闸或断开时形成的过电压等，主要特点是电压变化率 $dv/dt$ 和幅值都很大。此时的逆变器处于整流状态，如果变频器中没采取消耗这些能量的措施，这些能量将会导致中间直流回路的电容器的电压上升，达到限值即行跳闸。变频器重载过电流1故障现象有些生产机械在运行过程中负荷突然加重，甚至“卡住”，电动机的转速因带不动而大幅下降，电流急剧增加，过载保护来不及动作，导致过电流跳闸。2解决方法首先了解机械本身是否有故障，如果有故障，则对变频器维修。如果这种过载属于生产过程中经常可能出现的现象，则首先考虑能否加大电动机和负载之间的传动比。适当加大传动比。