

# 华擎煤机【精益求精】 液压千斤顶规格 云南液压千斤顶

产品名称	华擎煤机【精益求精】 液压千斤顶规格 云南液压千斤顶
公司名称	衢州市华擎煤矿机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市天湖南路29号
联系电话	13587109563

## 产品详情

衢州市华擎煤矿机械科技有限公司为客户提供【液压千斤顶】【单体液压支柱】【液压支架立柱】【液压支架用阀】等。

液压千斤顶在使用前切勿用沾有油污的木板或钢板作为衬垫，防止受力时打滑，发生安全事故。重物被顶升处必须是安全、坚实的部位，以防损坏设备。

使用液压千斤顶时，液压千斤顶规格，应先将重物先试顶起一部分，仔细检查液压千斤顶无异常后，再继续顶升重物。若发现垫板受压后不平整、不牢固或液压千斤顶有倾斜及漏油现象时，云南液压千斤顶，必须将液压千斤顶卸压回程，及时处理好后方再次操作。

华擎煤机的千斤顶操作简单、动作平稳、密封可靠。

华擎煤矿机械科技有限公司热销【液压千斤顶】【单体液压支柱】【液压支架立柱】【液压支架用阀】等煤矿液压机械设备。

华擎煤机为客户提供优质的产品跟踪服务，随时提供产品维护与保养的相关知识！

### 压力失常产生的原因

1. 液压原因造成无流量输出或输出流量不够。油泵转向不对，根本无压力油输出，系统压力一点也不上去；因电机转速过低，功率不足，或者油泵使用日久内部磨损，内泄露大，容积效率低，液压千斤顶价格，导致油泵输出流量不够，系统压力不够；液压油泵口装反，而泵又是不可反转泵，不但不能上油，而且还冲坏油封；泵吸油管太小，吸油管密封不好漏气，油液粘度太高，液压千斤顶型号，滤清器被杂质污物堵塞，也将造成泵吸油阻力大产生吸空现象，使泵的输出流量不够，系统压力上不去。

华擎煤矿机械科技有限公司热销【液压千斤顶】【单体液压支柱】【液压支架立柱】【液压支架用阀】等煤矿液压机械设备。

华擎煤机为客户提供优质的产品跟踪服务，随时提供产品维护与保养的相关知识！

千斤顶按工作原理分为：

- (1)螺旋千斤顶：采用螺杆或由螺杆推动的升降套筒作为刚性顶举件的千斤顶。
- (2)齿条千斤顶：采用齿条作为刚性顶举件的千斤顶。
- (3)油压千斤顶：采用柱塞或液压缸作为刚性顶举件的千斤顶。

千斤顶已实施出口产品质量许可制度，未取得和质量许可证的产品不准出口。

华擎煤机【精益求精】(图)-液压千斤顶规格-云南液压千斤顶由衢州市华擎煤矿机械科技有限公司提供。衢州市华擎煤矿机械科技有限公司（[www.qzhqmk.com](http://www.qzhqmk.com)）位于浙江省衢州市天湖南路29号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华擎煤机在装卸设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。华擎煤机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华擎煤机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。