

港湾街道平台液压系统 力建加煤液压系统 平台液压系统厂

产品名称	港湾街道平台液压系统 力建加煤液压系统 平台液压系统厂
公司名称	威海力建冶金液压设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市羊亭孙家滩工业园
联系电话	13806306810 13806306810

产品详情

液压系统是什么？

液压系统是控制离合器、刹车、换档等，将液体的压力能转换为机械能。液压系统由六个部分组成：

能源装置部分：把机械能转换成流体的压力能的装置，平台液压系统厂，一般指的就是液压泵了，平台液压系统生产商，要是气动就是空气压缩机。也就是动力部分。执行装置部分：把流体的压力转换成机械能的装置，一般指的是液压缸和液压马达吧。控制调节装置部分：对液压系统中流体的压力、流量和流动方向进行控制和调节不装置部分，如溢流阀、节流阀、换向阀等。辅助装置部分：除了上面的3项以外，平台液压系统生产，如油箱、过滤器、蓄能器等。传动介质：传递能量的介质。液压油：组成液压系统的一个组成部分，液压油一般不会归到辅助装置。

上述图片仅供参考，详细产品详情请咨询我们，更多型号请访问我们的网站或致电我们了解”。谢谢

液压制动系统产生制动效能不良的原因

液压制动系统产生制动效能不良的原因，一般可根据制动踏板行程(俗称高、低)、踏制动踏板时的软硬感觉、踏下制动踏板后的稳定性以及边疆多脚制动时踏板增高高度来判断。

1.一般制动时踏板高度太低制动效能不良。如连续两脚或几脚制动，踏板高度随这增高且制动效能好转，说明制动鼓与磨擦片或总泵活塞与推杆的间隙过大。

2维持制动时，踏板的高度若缓慢或迅速下降，说明制动管路某处破裂、接头密闭不良或分泵皮碗密封不良，其回位弹簧过软或折断，或总泵皮碗、皮圈密封不良，回油阀及出油阀不良。可首先踏下制动踏板，观察有无制动液渗漏部位。若外部正常，则应检查分泵或总泵故障。

上述图片仅供参考，详细产品详情请咨询我们，港湾街道平台液压系统，更多型号请访问我们的网站或致电我们了解”。谢谢

.减少冲击和振动。为了减少承受冲击和振动的管接头松动引起的泄漏，可以采取以下措施:

- (1)使用减震支架固定所有管子以便吸收冲击和振动;
- (2)使用低冲击阀或蓄能器来减少冲击;
- (3)适当布置压力控制阀来保护系统的所有元件;
- (4)尽量减少管接头的使用数量，管接头尽量用焊接连接;
- (5)使用直螺纹接头，三通接头和弯头代替锥管螺纹接头;
- (6)尽量用回油块代替各个配管;
- (7)针对使用的高压力，规定安装时使用螺栓的扭矩和堵头扭矩，防止结合面和密封件被蚕食;
- (8)正确安装管接头

上述图片仅供参考，详细产品详情请咨询我们，更多型号请访问我们的网站或致电我们了解”。谢谢

港湾街道平台液压系统-力建加煤液压系统-平台液压系统厂由威海力建冶金液压设备厂提供。威海力建冶金液压设备厂（www.whlijian.com）为客户提供“液压缸,油缸,液压系统”等业务，公司拥有“力建”等品牌。专注于液压设备等行业，在山东威海有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李建波。