

安普超六类网线公司来电咨询“本信息长期有效”

产品名称	安普超六类网线公司来电咨询“本信息长期有效”
公司名称	北京瑞鼎恒业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区硅谷电脑城
联系电话	13269694628

产品详情

网线的材质三

1、铁芯线

此类网线电阻较大，仅适合短距离内传输且对网速要求不高的情况下使用。此类线不适合POE供电，同样因为电阻较大。

2、混合性线材

此类网线里面部分线使用铜部分线使用铝，仅适合短距离使用，可用于POE供电，但是制作水晶头的时候必须严格按照线序制作，否则铜线不能被用于供电，将增大电阻，影响供电效果。安普超六类网线公司

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

网线的测试

在把水晶头的两端都做好后即可用网线测试仪进行测试，如果测试仪上8个指示灯都依次为绿色闪过，证

明网线制作成功。如果出现任何一个灯为红灯或黄灯，都证明存在断路或者接触不良现象，此时先对两端水晶头再用网线钳压一次，再测，如果故障依旧，再检查一下两端芯线的排列顺序是否一样，如果不一样，随剪掉一端重新按另一端芯线排列顺序制做水晶头。如果芯线顺序一样，但测试仪在重测后仍显示红色灯或黄色灯，则表明其中肯定存在对应芯线接触不好。此时没办法了，只好先剪掉一端按另一端芯线顺序重做一个水晶头了，再测，如果故障消失，则不必重做另一端水晶头，否则还得把原来的另一端水晶头也剪掉重做。直到测试全为绿色指示灯闪过为止。对于制作的方法不同测试仪上的指示灯亮的顺序也不同，如果是直通线测试仪上的灯应该是依次顺序的亮，如果做的是交叉线那测试仪的一段的闪亮顺序应该是3、6、1、4、5、2、7、8。安普超六类网线公司

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！

视频双绞线传输器在工程实际使用中经常出现的问题的解决办法六

布线与安装的工艺太差，导致效果不佳。

我们在市而上购买的非屏蔽双绞线，都是305米一箱，但是工程中的点左一个右一个，远远近近，因此，小于305米处的短的地方就需要破开网线的包皮，将线挑出来接摄像头，长的地方就需要把两箱甚至更多箱的线接起来，在接线时用焊锡焊接来牢靠，包扎好做好防水，同时注意双绞线的颜色配对，才

能保证传输线路不出问题。另外，用在前端的转换器，特别是无源转换器，体积细小，很多工程商接好线后将它放进护罩内，对于固定的摄像机，问题还不人，但如果是带云台的，由于双绞线比较细、比较脆，云台旋转时很容易折断双绞线。所以这时应该将信号用柔软的视频线接出来，在固定的地方安装转换器，保持双绞线和转换器固定。

双绞线视频传输设备在接线时一般有两种接线方式，一种是直接将一对线中的两根线拨开皮套后分别接到设备的两个接线端子上；一种是采用RJ45水晶头来接。两者方式各有优缺点，用接线柱的方式在接触上较好，可以结点间确保接触良好，安普超六类网线公司，但是双绞线的线较细，没有专门的工具不容易处理，如果线材的质量

不好，拨开的导线可能十分脆，经不起折腾；使用水晶头来接，看上去十分可靠，但是实际效果不好，因为水晶头的接触片的弹性非常有限，时间长了很容易接触不良。我们建议使用接线端子的方式，虽然麻烦一点看上去不先进，但胜在可靠。注意采购线材时，把好质量关，尽可能选用品牌线材。剥线时如果没有好的工具经验不足，可以用火烧后拉掉外皮的方法确保幼细的线芯不受伤。另外在线缆对接或者接入设备时的接线头附近，将整根双绞线做一个固定，以增强线缆的抗拉能力，提高系统的工作可靠性。
安普超六类网线公司

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！

安普超六类网线公司来电咨询“本信息长期有效”由北京瑞鼎恒业科技有限公司提供。“综合布线周边产品”就选北京瑞鼎恒业科技有限公司（www.rdhykj.cn），公司位于：北京市海淀区硅谷电脑城，多年

来，瑞鼎恒业坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。瑞鼎恒业期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.bjmkcj.cn）还是从事超五类网线，六类网线，康普网线的厂家，欢迎来电咨询。