

# 温室大棚建造中容易出现的问题

产品名称	温室大棚建造中容易出现的问题
公司名称	青州誉鑫源温室工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处敖于店
联系电话	15866191366

## 产品详情

# 温室大棚建造中容易出现的问题

- 1、两个温室大棚之间的空间太小，会影响光线。蔬菜会因为低温而有“低温屏障”。与此同时，植物生长由于缺乏光照，通常不能进行光合作用，导致“黄脸瘦肌”，甚至“饿死”和死亡。
- 2、温室大棚内最后两排柱子相距太远，压力太小。温室大棚采用钢管作为框架。温室内最高柱子5.8米(约60厘米以下)，后墙高度约4.5米。
  - 3、温室大棚后墙不采取防护措施，容易缩短温室的使用寿命。
- 4、温室大棚建设时，在温室内使用熟土后，裸露的表面是一层有机质含量低、土壤有益微生物缺乏、透气性差的生土。如果不进行改革，蔬菜的生长将在当季受到影响，造成巨大的经济损失。
- 5、温室大棚深挖不利于蔬菜生长。温室内最适宜挖0.5-1.2米的棚。在建造温室的过程中，必须强调的是，温室的墙土也要从温室前面的地面开挖，开挖的深度视情况而定，一般在0.5米以上。这样的温室可以使温室的正面深度小于0.6米，减少遮阳区面积，同时还可以提高高温室内温室的保温性能。
- 6、缺少排涝系统，在雨量大的季节，很容易造成温室大棚的坍塌或会使种植的蔬菜等普遍出现沤根、死棵现象，导致巨大的经济损失。

7、建温室大棚始终要坚持“因地制宜”的做法。比如对于一些耕作层浅、地下水位低的地区，就要避免建造“半地下式”温室大棚，不能出现“地窖式”温室大棚。应尽量减少下挖深度或直接在地表建温室大棚。

青州誉鑫源温室，我们主要业务有加工智能温室、生态餐厅温室、连栋温室、玻璃温室、薄膜拱形温室、PC阳光板温室、园艺温室、现代花卉市场温室、智能花卉温室、钢结构花卉展厅温室、水产畜牧养殖温室及各种温室大棚等；还可生产各类高屋脊、大跨度、大开间的生态餐厅类型，外观造型美观，内部视野开阔，宽敞明亮。

我们以“信誉为先、服务至上、价格合理”为宗旨。竭诚欢迎社会各界新老客户前来公司参观考察、洽谈业务，真诚期待与您友好合作！

详细报价请联系客服！