

三色移印机 得利高移印丝印器材 移印机

产品名称	三色移印机 得利高移印丝印器材 移印机
公司名称	苏州吴中经济开发区得利高移印丝印器材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区东吴南路73号
联系电话	13962139968 13962139968

产品详情

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）专业生产和销售TIC系列移印机、丝印机、单色移印机、两色移印机、三色移印机、四色移印机、五色移印机、六色移印机，为客户提供各种印刷解决方案。。

目前，自动化程度高的移印机比较普遍的是转盘式输送的移印机，其印刷过程是完全自动化的。受自动化程度的影响，绝大多数企业在考虑印刷过程中出现的质量问题方面的对策仍有不完善的地方，即使这样的移印机，要想完成真正的自动化印刷也要面临不少挑战。

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）专业生产和销售TIC系列移印机、丝印机、单色移印机、两色移印机、三色移印机、四色移印机、五色移印机、六色移印机，为客户提供各种印刷解决方案。

1、移印机维修常见故障

控制面板常见故障多发生为：电源线故障、熔断丝、低压变压器、整流管、稳压管烧坏。

2.移印机维修故障表现

A.电源线故障现象为插头与插座接触不良引发断路或者电源线绝缘保护损坏，并直接造成整机无电显示;

B.低压变压器烧毁大多发生于输入线圈电流过大引起，现象表现为负载电阻减弱;

C.整流管击穿原因为反向电压超过限定值突然增大所致。电解电容器在电源板上用于滤波消除电源中的高额成份，三色移印机，电容器击穿表现为工作电压高于额定电压造成介质穿透;

D.稳压管通过稳压电阻串联以稳定电压，稳压电阻断路后，整个电源板处于无电状况。

3、解决方法

以上现象一旦发生，经检测确认后应及时采用更换办法修复移印机。

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）专业生产和销售TIC系列移印机、丝印机、单色移印机、两色移印机、三色移印机、四色移印机、五色移印机、六色移印机，为客户提供各种印刷解决方案。

对于印刷术我们并不陌生，而中国作为古老的印刷发源地，移印机，我们都知道印刷术是我们国家四大发明之一，在书籍开始的时候就有了印刷术，两色移印机厂家，因此说书籍装订技术比印刷术大约找了两千左右，据说在早在三千三百多年前的时候，我们国家就有了文字完善的基础，而移印机移印加工技术也是在此发展的技术上发源而来!

三色移印机-得利高移印丝印器材(在线咨询)-移印机由苏州吴中经济开发区得利高移印丝印器材商行提供。苏州吴中经济开发区得利高移印丝印器材商行（www.technical.com.hk）位于苏州市吴中区227省道尹山段299号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前得利高移印丝印器材在印刷设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。得利高移印丝印器材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。得利高移印丝印器材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。