

株洲剪板机 数控剪板机 华粤五金机械厂

产品名称	株洲剪板机 数控剪板机 华粤五金机械厂
公司名称	佛山市顺德区陈村镇华粤五金机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	顺德区陈村镇南涌上村工业区7号
联系电话	13760908876 13760908876

产品详情

佛山市顺德区陈村镇华粤五金机械厂始于1992年，株洲剪板机，具有23年的发展历史，是国内具规模的生产板材加工装备厂家之一。

操作顺序

- 1.接通总电源(合闸)。
- 2.打开设备电源开关，启动油泵绿色按钮，等油泵指示灯亮后，脚踏剪板机，按确认键，绿灯亮。
- 3.根据板材厚度调节好上下刀的间隙。
- 4.在板件上画好线后，放入刀口内，等板材上的画线与刀刃对齐且确认安全后由主操作人员踩下脚踏开关进行剪板。
- 5.剪板完成后，关闭油泵开光(红色按钮)，关闭电源开关，然后关掉电闸开关。

佛山市顺德区陈村镇华粤五金机械厂始于1992年，具有23年的发展历史，是国内具规模的生产板材加工装备厂家之一。

注意事项

- 1.操作员必须熟悉本机器的结构和性能，本机器为多人同时操作，故必须由专人负责指挥生产。
- 2.严禁身体任何部位进入刀模区。
- 3.为保证后挡件精度，操作时撞击挡料板的速度不能超过100mm/秒。

4.一切杂物工具，切勿放在工作台上。

5.定期检查机器各部分并保持机器周围场地清洁，电器绝缘良好，氮气缸工作压力每月检查一次，若回程速度较慢应充氮气。

6.经常检查油缸油位，佛山剪板机厂家，及时补充液压油定期给各润滑系统加润滑油。

7.装于油箱的滤油网应经常清洗，使滤油器保持应有的通油量，若滤网被堵塞，通油量减少，将使油泵吸空，产生噪音，并影响油泵寿命。

佛山市顺德区陈村镇华粤五金机械厂始于1992年，具有23年的发展历史，数控剪板机，是国内具规模的生产板材加工装备厂家之一。公司主营电动剪板机、脚踏剪板机、液压剪板机、数控剪板机、电动剪板机、小型剪板机、全新剪板机、手动剪板、闸式剪板机、数控剪板机剪板、利器液压剪板机、电动剪板机，公司秉承客户至上，欢迎您的来访。

折弯机多见机械故障及维修

后挡料尺寸两头不一致（大小头）

两头误差较小，在2毫米之内，搜检确认X1/X2机械传动结构无故障，可通过调解挡指微调消除误差。如是机械传动结构无故障（如：轴承、滚珠丝杆、线轨、传动轮、传动带等），排除故障。重新调解至平行度小吏局限内，重新装置上同步传动装置。

株洲剪板机-数控剪板机-华粤五金机械厂(推荐商家)由佛山市顺德区陈村镇华粤五金机械厂提供。“数控折弯机,电动剪板机,脚踏剪板机,液压剪板机,冲床,折边机”就选佛山市顺德区陈村镇华粤五金机械厂（www.huayuemt.com），公司位于：顺德区陈村镇南涌上村工业区7号，多年来，华粤五金机械厂坚持为客户提供好的服务，联系人：梁先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华粤五金机械厂期待成为您的长期合作伙伴！