

石岩防水补漏公司顺添诚信之家

产品名称	石岩防水补漏公司顺添诚信之家
公司名称	深圳市顺添建筑装饰防水工程有限公司
价格	.00/平方
规格参数	顺添建筑装饰:a 顺添堵漏公司:b 石岩:c
公司地址	深圳市宝安区全深圳均可上门服务
联系电话	13714435114

产品详情

外墙防水补漏工程 天面防水补漏工程 卫生间防水补漏工程 女儿墙防水补漏工程

电梯井防水补漏 窗台防水补漏 伸缩缝防水补漏工程

防水补漏公司服务项目：

1：防水工程；各类新旧屋面、卫生间、种植屋面、地下室、车库、游泳池、桑拿池、蓄水池、桥梁隧道、等工程施工...

2：堵漏工程；地下室墙面、连通口、沉降缝、电梯井、水池等项目施工...

3：防潮防渗；各种地面、粮库、储备库等防潮及墙面防渗工程施工...

4：防腐工程；弹性聚氨脂防腐涂料、耐紫外线防腐涂料、乙烯基树脂、重防腐耐温涂料、水处理酸碱池玻璃钢内衬防腐、基础设备防腐、钢结构管道防腐、污水池、冷缺塔等工程施工...

5：防腐地坪；普通环氧地坪、环氧自流坪、水性环氧地坪、防静电环氧地坪等工程施工...

6：金属屋面；金属屋面翻新进行防水、防腐、防锈、隔热等处理一次性完成...

7：高空作业工程；大厦幕墙.大理石墙面清洗.补缝.百叶窗维修.补漏.粉刷涂料、外墙修复等。

8：装修工程；各种家庭装修、室内装饰、办公楼装饰等业务。

外墙渗漏修复工程：外墙、铝塑门窗、墙板裂缝、玻璃幕墙等渗漏水修复工程。

居家、装修工程、二手房简装、厨卫改装、水电安装。涂料粉刷、墙面翻新

包门套、窗套，制作各类衣柜、办公桌、展示柜。铺地板、做厨柜、吊柜、地柜、隔木板墙、吊顶造型

- 、屏风制作等。厨房卫生间防水，楼顶防水补漏工程，水路安装，弱电工程制作
- 。铺贴地砖、瓷砖、大理石，砌红砖墙，厨房、卫生间改造
- 。家具油漆，木门油漆翻新，墙面批灰、涂料粉刷。

专业服务、质量保证

我们的优势：、省时，洗手间漏水2小时解决问题；

、省力，不打瓷砖，不破坏装修面修理漏水；

、省心，不影响用户生活，不会给用户带来任何不便。

现在很多小区都设计有地下室，有的人也会住在地下室里面。那么在地下室里面要面临漏水的问题。有的人可能会奇怪到底是怎么了才出现这样的问题。有的人就一直很想清楚的知道原因在哪。相信防水堵漏问题一直困扰着很多人，然而很多找专业防水堵漏公司做防水的客户都不能知道地下室渗漏的具体原因。下面就为大家简单介绍一下产生地下室渗漏的几种原因。水文资料失实：原勘测地下水位较深，而实际施工中发现地下水位比勘测水位要高。降水方案中虽采用集坑降水，但地下水位仍然高于地下室底板。防水堵漏设计未能高度重视，底板未设置防水层，只考虑了抗渗混凝土结构自防水一道防线设计。施工缝处理不当：由于施工面积大，所用抗渗混凝土由于运送不及时。

所以不得不留施工缝，而这些缝成为地下室渗漏的薄弱环节。土建施工：由于大楼地下室底板以及外墙钢筋较密，造成了抗渗混凝土浇捣不密实，多处出现露筋、蜂窝麻面，给渗漏水带来了严重影患，致使抗渗混凝土不抗渗，影响了结构防水的防水堵漏质量。浇注防水混凝土时，只注意了级配和外加剂，而忽略了施工质量；水灰比控制不严，养护不足等，直接影响了防水混凝土的质量。地下室外墙防水施工质量差。地下室外墙防水堵漏设计选用聚氨酯涂膜防水，设计厚度为2mm，实际施工中，多未达到此厚度。基层不够平整，且多处有小孔，因赶工期，基层未达到聚氨酯涂膜防水的施工要求，就进行防水堵漏施工。地下外墙防水施工完毕后，采用粘贴泡沫板做保护层。但在回填中。因赶工期，未能完全进行分层，未能形成防水帷幕，造成工程周围汇水区，一旦结构和防水层出现问题，就会漏水。