

奥驰2000驾驶室生产厂 发旭汽车配件 奥驰2000驾驶室

产品名称	奥驰2000驾驶室生产厂 发旭汽车配件 奥驰2000驾驶室
公司名称	五莲县发旭农机配件部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县洪凝街道下水峪二村
联系电话	13396336758

产品详情

原厂奥驰车棚天窗的保养

奥驰驾驶室保养天窗小窍门用幼细的滑石粉可延长密封圈的使用寿命，天窗移动部分应定期用机油或润滑剂清洗，主张每两个月至少清洁一次。具有了一辆有天窗的车子，奥驰2000驾驶室厂家，您也得赶快学会保养天窗。如果奥驰驾驶室的天窗保养不善，一旦发生问题，之前的那些实用功能也就不能很好地使用了。

另外，运用天窗除雾是一种比较方便的除雾办法，特别是在夏秋两季，雨水多，求购奥驰2000驾驶室，湿差大。开车的人都知道，如果行车过程中将车的侧窗紧锁，就会增大车内外温差，前挡风玻璃就会产生雾气。虽然大多数车都装备了防雾装置，但有的效果并不那么明显。

五征车楼子的保养的几个误区。

- 1.五征车楼子驾驶过后需要清洁，要注意不能使用硬毛刷，避免清漆层有裂口。遮阳板等塑料部件，要用水清洗。
- 2.机油越多越好。如果机油太多，五征车楼子的发动机在工作时曲轴柄和连杆会产生剧烈搅动，不仅增加发动机内部功率的消耗，奥驰2000驾驶室，而且还会因溅到缸壁上的机油增多，而产生烧机油的现象。因此，机油量应控制在机油尺的上、下刻线之间为好。
- 3.很多人驾驶五征车楼子，一年四季五征车楼子的胎压都是一样的，要知道夏季高温，为了防止爆胎要放低胎压，秋季时要补充胎压。

为什么说奥驰汽车驾驶室配件要定期检测

- 1.平时开车的时候除了加油就是刹车，奥驰2000驾驶室生产厂，所以刹车片一定要检查好，这可是关系到

我们的人身安全，要经常检查刹车油壶的油面，油面在低于下限时，要及时补加到上限。

2.奥驰轮胎是汽车跑动的基础，每天都会有磨损，所以也要定期进行检查车轮动平衡和胎压。

3.清洗奥驰气门积碳和喷油嘴，有必要时要更换火花塞，清洗气门积碳可以降低油耗。

4.再就是检查奥驰驾驶室空调、清洗空气滤清器。不及时清理的话会影响空调的正常工作。

奥驰2000驾驶室生产厂-发旭汽车配件-奥驰2000驾驶室由五莲县发旭农机配件部提供。“五征配件,奥驰车棚,五征农机驾驶室”就选五莲县发旭农机配件部（wlfaxupeijian.com），公司位于：山东省日照市五莲县洪凝街道下水峪二村，多年来，发旭汽车配件坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。发旭汽车配件期待成为您的长期合作伙伴！