

# 喷雾阀 KA2水转印喷雾阀 日宝schutze喷雾阀总代理

产品名称	喷雾阀 KA2水转印喷雾阀 日宝schutze喷雾阀总代理
公司名称	东莞市日宝电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇新安社区东澄路2号厂房
联系电话	13763195768 13763195768

## 产品详情

日宝+德国schutze喷枪总代理，诚招区域代理商

防指纹油的叫法及用处？

防指纹油也叫高性能防污耐指纹纳米防污涂层、视窗玻璃防指纹镀膜液、防指纹油纳米涂层、抗指纹涂层剂、防污药液.....

防指纹油纳米涂料是由氟基因团与硅基因团组合而成的纳米涂层，主要应用于触摸显示玻璃面板，笔记本滑鼠板、触摸屏玻璃面板（手机、显示器）、照相机、液晶电视、电脑、视窗玻璃、陶瓷、玻璃制品..

...

防指纹药液的特点：

防污：防止指纹及油污不容易粘附、轻易擦除；

防刮花：表面滑顺、手感舒服，不容易刮花；

膜层薄：优异光学性能、不改变原有的纹理，影响原有的色泽与透光性能；

耐磨：具有真度耐磨性能。

东莞市日宝电子科技有限公司

## KA2喷雾阀招商代理

KA2喷雾阀体重140g，超迷你型微量指纹油自动喷枪，适用于紧密的狭窄空间，处理特殊的艰难喷涂任务。所有与物料接触的部位，都是用不锈钢制成的。KA2喷雾阀广泛使用于钢化玻璃指纹油喷涂，食品及制药业喷涂，并符合卫生的安全标准。物料及空压管路都是采用快速接头，可以快速安装及拆卸，雾化大小，喷幅宽度都可以分开控制。

技术参数：材料的压力是max.3bar，雾化空气压力是0.5-6bar，控制空气的压力3-6bar，KA2喷雾阀重量只有140g，规格是42\*25\*25mm（flatspray air cap）/39\*25\*25（roundspray air cap）

日宝+德国schutze喷雾阀总代理

喷枪常见故障如何解决？

喷雾阀在使用过程中，有时会出现一些问题，现在将自动喷雾阀喷涂过程中遇到的问题及解决方法写下来，以供参考：

现象1：喷幅形状偏向一侧

原因：空气帽中心孔或者雾化孔堵塞

解决办法：清洁雾化帽或者更换雾化帽。

现象2：喷幅偏左或者偏右

原因：空气帽一侧的扇面控制孔堵塞或者空气帽损坏了

解决办法：清洁雾化帽或者更换新的雾化帽。

现象3：喷幅中央过厚

原因：喷涂的涂料粘度太高或者喷涂压力太低；喷嘴的口径和枪针由于磨损而增大或者变小

解决办法：喷雾阀调低涂料粘度或者增大喷涂压力；更换喷嘴和枪针。

现象4：喷幅分裂：

原因：涂料粘度太低；喷涂压力太高；扇面控制孔内径偏大；涂料不够；雾化空气通道堵塞

解决办法：调高涂料粘度；调低喷涂压力；更换喷嘴枪针；添加足够的涂料；清洁喷雾阀的空气通道。