

90001 175油分 曼尔特滤清器 油分

产品名称	90001 175油分 曼尔特滤清器 油分
公司名称	新乡市曼尔特滤清器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市卫北工业区
联系电话	15516606650

产品详情

空压机滤芯厂家教您如何才能确定空压机是否耗油过大

油气分离元/油气分离器芯（以下简称油分）是有油润滑回转式空压机和真空泵的重要部件，其主要作用是将油气混合物中的油和压缩空气分离出来，91111-007油分，使油重新回到油循环系统，从而降低出气含油量。油分芯应用较多的是在喷油螺杆式空压机上，本文就该方面的应用进行探讨。

一般用于喷油螺杆式空压机的油分要求是经过油分处理后的出口压缩空气残油量不大于3ppm（含油量不超过3mg/m³）。空压机出口空气含油量超标通常称之为耗油量大，俗称跑油，是长久以来一直困扰着厂家、销售商及用户的大问题，也是最常见故障现象之一。若空压机出现跑油除了会污染后处理设备（如干燥机和精密滤芯）外，油分，还会影响用户生产的产品质量，甚至会导致某些生产设备不同程度的损坏。

原理

油气分离滤芯是决定喷油螺杆压缩机排出压缩空气质量的关键部件。在正确的安装使用和良好的维护下，可确保压缩空气的质量和滤芯的使用寿命。

从螺杆压缩机主机机头压缩出来的空气夹带着大小不一的油滴，大油滴通过油气分离罐体易于分离，而小油滴（悬浮状）则必须通过油气分离滤芯的微米级玻纤滤材进行过滤。正确选择玻纤直径及厚度是保证过滤效果的一个重要因素。油雾经过滤材的拦截，扩散和聚合后，小油滴很快聚合成大油滴，在气动和重力的作用下通过滤层，沉降在滤芯底部。这些油通过滤芯底部凹处的回油管进口，不断返回润滑系统，从而使压缩机排出比较纯净，90001-175油分，高品质的压缩空气。

空压机故障处理：

在查找故障时，71131211-4691油分，不要忙着拆卸各个零部件。

如果在发生故障以后立即把零部件拆解开来，那么：

- 1)与故障没有关联的零件或其它不必要的零件均将被拆卸下来。
- 2)查明故障产生的原因将变为不可能。

这样还会引起工时、零件、油或油脂的浪费，与此同时，也还会使用户或操作人员对查明故障失去信心。

由于这个缘故，在查找故障时，有必要事先进行很全的分析研究，然后再按照规定的程序进行故障的查找。

90001-175油分-曼尔特滤清器-油分由新乡市曼尔特滤清器有限公司提供。新乡市曼尔特滤清器有限公司（www.0373lvxin.com）在过滤器、过滤设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，曼尔特滤清器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：琚经理。同时本公司（www.konglvxin.com）还是从事自洁式空气滤芯，除尘空气滤芯，空气滤芯的厂家，欢迎来电咨询。